

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Gutachten

Betreff Remarketing

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort 11.03.2025

Fahrzeug-Identnummer W1N2539111F899351

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

ohne Mwst.

19% MwSt.

mit MwSt.

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten



Gutachten

Betreff Remarketing

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort 11.03.2025

Fahrzeugart PKW Limousine

Hersteller Mercedes-Benz

Modell / Verkaufsbezeichnung GLC 300 de 4MATIC

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 2222 ASV 00013

Fahrzeug-Identnummer W1N2539111F899351

Anzahl Besitzer 1

Erstzulassung 20.11.2020

Nächste HU 11/2025

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen

Nummer ZB2 FX708643

Fahrzeug Kennzeichen Kennzeichen nicht entgegen genommen

Laufleistung 130.945 km / abgelesen

Farbe / Farbcode 149 Unilack polarweiß

Antriebsart Allradantrieb

Kraftstoffart Hybr.Diesel/E

Hubraum / Leistung 1.950 ccm/ 143 kW

Zylinder / Schadstoffklasse 4 / EURO 6

Leergewicht (kg) 2.125

zul. Nutzlast (kg) 525

Maße (L/B/H) 4658 x 1890 x 1644

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	9 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	20.03.2024 bei 108.865 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Radstand [mm]	2.873
Bereifung / Felge	

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R19 101V	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	1 / 1
#2 235/55 R19 101V	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 2

Ersatzrad

Ablauf: 01/2026 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
14U	Smartphone Integration
16U	Apple CarPlay
17U	Android Auto
233	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
242	Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
266	Lenk-Assistent
270	GPS Antenne
274	Telefon-Antenne
275	Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
293	Sidebags im Fond
294	Kneebag
299	PRE-SAFE® System
2R8	Winter-Kompletträder M+S 4-fach
2U8	Kältemittel 1234yf
300A	Stoff
309	Doppelcupholder
345	Scheibenwischer mit Regensor
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Erweiterte Funktionen MBUX
365	Festplatten-Navigation
38U	Remote und Charging Services Plus
413	Panorama-Schiebedach
421	9G-TRONIC
428	Lenkradschalteddles
443	Lenkradheizung

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Code Ausstattung

446	Touchpad
463	Head-up-Display
464	Volldigitales Instrumenten-Display
475	Reifendruckkontrolle
482	Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit
500	Außenspiegel elektrisch anklappbar
501	360°-Kamera
513	Verkehrszeichen-Assistent
537	Digitales Radio
546	Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
549	MBUX Multimediasystem
550	Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
553	Anhängerrangier-Assistent
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
58U	Innenhimmel Stoff kristallgrau
611	Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln
628	Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
642	MULTIBEAM LED
651	Winter-Kompletträder montiert
670	Motor-Restwärmenutzung
720	Dachreling schwarz
723	EASY-PACK Laderaumabdeckung
736	Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig
76B	Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden)
801	Modelljahrcode
810	Burmester® Surround-Soundsystem
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
851	Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Code Ausstattung

859	Media-Display
871	HANDS-FREE ACCESS
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage beheizt
889	KEYLESS-GO
890	EASY-PACK Heckklappe
893	KEYLESS-GO Start-Funktion
899	Multifunktions-Telefonie
8U6	Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
8U7	Fondsicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
927	Abgasreinigung EURO 6 Technik
971	Dieselpartikelfilter
B51	TIREFIT
B53	Akustischer Umfeldschutz
B59	DYNAMIC SELECT
B80	Ladekabel bis 1,8 kW für Haushaltssteckdose, 8m, glatt
B83	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 8m, glatt
K11	Adaptives Bremslicht
K13	Serviceintervall 25.000 KM
K33	Erweitertes automatisches Wiederanfahren im Stau
K34	Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
L	Linkslenkung
L3B	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
P22	EXCLUSIVE Interieur
P76	Serienausstattung Exterieur
PBF	MBUX Navigation Plus
R01	Sommerreifen

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Code Ausstattung

R39 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design

U01 Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument

U09 Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO

U10 Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung

U12 Fußmatten Velours

U19 MBUX Augmented Reality für Navigation

U22 4-Wege-Lordosenstütze

U29 Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse

U35 12V-Steckdose im Gepäckraum

U60 Fußgängerschutz

U79 Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue® Behälter

U82 2 USB-Anschlüsse im Fond

U85 AdBlue® Behälter

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (Batterie, Kostenausweitung möglich) - leer - erneuern		
2	Heckklappe/-tür	Emblem - Kratzer - erneuern		
3	Blinkleuchte	Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern		
4	Vermessung	Fahrwerk (Reifen einseitig abgefahren) - Fehlstellung - vermessen		
5	Kotflügel rechts	Innenkotflügel (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern		
6	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen		
7	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern		

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
8	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo - beschädigt - erneuern		
9	Rad/Reifen	Felgensatz komplett (3x) - Kratzer - Wertminderung		
10	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern		
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - lackieren		
12	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren		
13	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (+ Diffusor und Zierleiste ersetzen) - Kratzer - lackieren		
14	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (+ Blende VLU und Blende Grill unten ersetzen) - Kratzer - lackieren		
15	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern		
16	Instrumententafel	Kombiinstrument - Kratzer - erneuern		

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - COC Papiere		
2	2.Radsatz - 2.Radsatz (Winterkompletradsatz)		

Summe (netto):



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Rad/ Reifen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 30 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 9: Laufleistung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 13: Zubehör



Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Emblem - Kratzer - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #3: Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Vermessung: Fahrwerk (Reifen einseitig abgefahren) - Fehlstellung - vermessen

PROTOKOLLNUMMER: 38887354


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Innenkotflügel (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #8: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (3x) - Kratzer - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (3x) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (3x) - Kratzer - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren




Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Diffusor und Zierleiste ersetzen) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Diffusor und Zierleiste ersetzen) - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Diffusor und Zierleiste ersetzen) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Diffusor und Zierleiste ersetzen) - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Diffusor und Zierleiste ersetzen) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Blende VLU und Blende Grill unten ersetzen) - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Blende VLU und Blende Grill unten ersetzen) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ Blende VLU und Blende Grill unten ersetzen) - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #14: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn (+ Blende VLU und Blende Grill unten ersetzen) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #16: Instrumententafel: Kombiinstrument - Kratzer - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38887354

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #16: Instrumententafel: Kombiinstrument - Kratzer - erneuern