



## Mercedes-Benz GLC '15

### GLC 300de 4M 143 Aut.5d

FIN	W1N2539111V342485
Kennzeichen	ME-NX600E
Erstzulassungsdatum	05.01.2022
Fahrzeugfarbe	Weiß
Raucherfahrzeug	Nein

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	W1N2539111V342485
Karosserietyp	SUV
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	05.01.2022
Kraftstoffart	Hybrid Diesel
Marke	Mercedes-Benz
Modell	GLC '15
Antriebsart	Allrad

Gesamtanzahl der Sitze	5
Getriebe	Automatik
Gänge	9
Interieurfarbe	Grau
Fahrzeugfarbe	Weiß
Metallic-Lackierung	Nein
Polsterart	Stoff

## AUFTRAGSDetails

Kunden	Arval Deutschland (NEW)
Inspektion - ID	8853430

Begutachtungsdatum	02.09.2025 12:51:19
Inspektionsort	Suloja GmbH Autotransporte

## KOSTENÜBERSICHT

### Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Nettokosten
7   Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen	983,07 €
3   Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen	599,63 €
8   Karosserie	Beschädigt	Ersetzen	232,50 €
4   Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren	153,19 €
1   Innenraum	Verschmutzt	Reinigen	150,00 €
<b>Gesamtkosten</b>			<b>2.268,39 €</b>

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Nettokosten
6   Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen	150,00 €
<b>Gesamtkosten</b>			<b>2.268,39 €</b>
<b>Ohne Berechnung</b>			
Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Nettokosten
5   Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair	150,00 €
<b>Gesamtkosten</b>			<b>150,00 €</b>
<b>MINDERWERT</b> (exkl. MwSt.)			<b>2.168,39 €</b>

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Dachreling	Ja	Einparkhilfe hinten	Ja
Multifunktionslenkrad	Ja	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Sitzheizung vorne	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe vorn	Ja		

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Bridgestone	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	3,0 mm	Bridgestone	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	8,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	8,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-



# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden



### 3 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 4 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 5 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 6 | Zusätzliche(r) Reifen

Typ	Riss
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 7 | Alufelge vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





## 8 | Karosserie

Typ	Beschädigt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Abdeckung Schließzylinder vo.li



## Innenschäden



### 1 | Innenraum

#### Typ

Verschmutzt

Schweregrad

Gesamtes Fahrzeug

Reparaturmethode

Reinigen

Ursache

Innenraum



# FAHRZEUGBILDER

