

DEKRA Automobil GmbH  
Pinkertweg 16, 22113 Hamburg

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Hamburg-Billbrook  
Pinkertweg 16  
22113 Hamburg  
Telefon 040-23603-500  
Fax 040-23603-555  
E-Mail  
hamburg-billbrook.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Frank Höfling  
Tel. direkt 040 23603-500  
Tel. mobil 0178 2319189

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**LG KG306**

**FIN**

**W1N2539531F910073**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0000236320  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
13.12.2023, per E-Mail.  
13.12.2023, 11:00 Uhr, durch Herrn Frank Höfling bei DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Hamburg-Rahlstedt, Sieker Landstr. 130, 22143 Hamburg ohne  
Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf  
Betreift

13.12.2023  
Leasing-Nr. 335976

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.692,00 EUR -1.421,85 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.692,00 EUR -1.421,85 EUR

## Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 108 µm bis 123 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Frontscheibe mit oberflächigen Abplatzungen. Gebrauchsspuren

Der Schaden am hinteren Stoßfänger wurde im unzerlegten Zustand besichtigt. Schadenerweiterung möglich!  
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
- Bordbuch

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.11.2020	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	GLC 300 e 4Matic 9G-TRONIC	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539531F910073	HSN / TSN	2222 / AKU
Schlüssel-Nr.	40388959	Km-Stand abgelesen	51202
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2023	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Leistung (kW)	155	Hubraum (ccm)	1991
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;Pl/Cl; M, Antriebsart N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	GRAPHITGRAU - METALLICLACK / Metallic	Polster / Farbe	Ledernachbildung ARTICO / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 103 V	Pirelli / Scorpion Verde MO	S/O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 V	Pirelli / Scorpion Verde MO	S/O	6 mm
2 links	235 / 60 R 18 103 V	Pirelli / Scorpion Verde MO	S/O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 V	Pirelli / Scorpion Verde MO	S/O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 102 H	Pirelli / Scorpion Winter	W/O	4 mm
235 / 60 R 18 102 H	Pirelli / Scorpion Winter	W/O	4 mm
235 / 60 R 18 102 H	Pirelli / Scorpion Winter	W/O	4 mm
235 / 60 R 18 102 H	Pirelli / Scorpion Winter	W/O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours in Ausstattungsfarbe, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader (AC-Laden), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Chrom, Paket: Innenraumlicht, Polster: Stoff Aberdeen schwarz, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik schwarz

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
877	Ambientebeleuchtung Lackierung: Metallic
B32	Ladekabel für Industriesteckdose, 5m, glatt
B33	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
P21	Paket: AIR-BALANCE
DB2	Paket: Business (für Plug-in-Hybridfahrzeuge)
D3F	Paket: High End Assistenz
D3I	Paket: High End Infotainment
D1K	Paket: Komfort


DAP	Paket: Public-Charging
413	Panorama-Schiebedach
	Polster: Ledernachbildung ARTICO
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
97R	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
2R8	Räder: Winterkomplett-Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
875	Scheibenwaschanlage beheizt
899	Telefon: Multifunktions-Telefonie iVm. High-End Infotainment-Paket
851	Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule
736	Zierelemente: Holz Esche schwarz offenporig

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
bis Wartung verbleiben: 20 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Letzte Wartung nicht nachgewiesen, letzter Serviceausdruck Wartung 10/22, Displayanzeige Wartung in 20 Tagen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 11, 12, 13)	0	ohne voll	0
2. HU abgelaufen, erneuern (Bild 18)	145	ohne voll	-145
3. Stoßfänger hinten rechts verformt / gerissen, erneuern (Bild 19)	1.463	voll	-1.463
4. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 20)	84	voll	-84
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>1.692</b>	<b>-1.692</b>	<b>-1.421,85</b>

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,  
Gebrauchsspur

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Frank Höfling

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**DEKRA Sachverständiger**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Hamburg-Billbrook 22113 Hamburg Pinkertweg 16  
Tel.: 040-23603-500 Fax: 040-23603-555

## G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      NR    1972

18.12.2023

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	GLC 300 E 4MATIC TYP-CODE 03 1J 74
AUSSTATTG	AB FG-NR F871368/V.. A-SPIEG ANTENNE GPS ECHTZEIT-INFORMATION MODELL 2021 KLIMA THERMATIK SPIEGEL PAKET WARNER KOLLISION V VERKEHRSZ-ERKENNUNG CONNECT 20 HIGH MBUX FUER NAVIGATION WASCHANLAGE BEHEIZT SITZHEIZUNG V DACHREILING ALUMINIUM SITZKOMFORTPAKET PARK-ASSISTENT BELEUCHTUNG AMBIENTE WLTP MIT RDE CODE SCHALTER DYNAMIC SEL FEDERUNG GROSS BODEN WINTERREIFEN AUSSENSP EL/KLAPPBAR KABELLOSES LADESYST LADERAUMABDECKUNG AKUSTIK UMFELDSCHUTZ	LADEKABEL WALLBOX A-SPIEG ANTENN TELEF KAELEMITTTEL ALTERN BEIFAHRERSITZ ELEKTR VERGL H DUNKEL GET DISTRONIC PLUS TOTWINKELASSISTENT KEYL-GO START-FUNKT ZENTRAL DISPL 10,25 INNENRAUM LICHT PACK AKUSTIKGLAS TUEREN V POLSTER LEDER ARTICO EASY-PACK ABLAGEPAKET CUPHOLDER EINSTIEGL BELEUCHTET KRAFTST-SYST EURO 6D AUTOMATIK 9-GANG REIFENDRUCKKONTROLLE FELGE 8 J X 18 ALU ABGASNORM EURO 6 FUSSGAENGERSCHUTZ PRE-SAFE SYSTEM	KOM-MODUL LTE MULTIF-SPORTL LEDER TOUCHPAD WIDESCREEN COCKPIT AIR-BALANCE PAKET DISTRONIC PLUS FAHRERASSISTENZSYST RUECKFAHRKAMERA BURMESTER SOUNDSYS LED-SCHEINWERFER POLSTER LEDER ARTICO CHROM-PAKET SCHALTPADD AM LENKR ZIERT HOLZAUSF ESCHE 2 USB ANSCHLUESSE H ABGASANL MIT OPF GEN AIRBAG BEIF ABSCHALT BREMSANL V VERSTAERK REIFEN 235/60 R18..V GERAEUSCHVORSCHRIFT GURTE H MIT GURTSTR PANORAMA SCHIEBEDACH A-/I-SPIEG AUT ABBL

A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS      12 AW=1 STD      PREIS/KL 1 =167.31      EUR/STD	PREIS/KL 2 =167.31      EUR/STD
--	---------------------------------

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
88-8802 01	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN UMFAST: VERKLEIDUNG AM HECKMITTELSTUECK AUS-/EINBAUEN	2	12	167.31
88-8805 01	STOSSFAENGER H ZERL-ZUS (AUSGEBAUT)	2	5	69.71
88-8920 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ZERL/ZUS (FZG MIT EINPARKHILFE UND TOTWINKEL-ASSISTENT)	2	5	69.71
82-4905 01	BEIDE HECKLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	1	7	97.60
9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	1	2*	27.89

## L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC - KLARLACK HART	AW
2583	STOSSFAENGER VERKL H NEUTEILLACK      ST K1R SYSTEM AUDATEX	9 BLATT      1

DEKRA-Nr: 0541 / 044530 / 2023 / B067634001058

vom 18.12.2023

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      N R    1972

18.12.2023

## L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
FAKTOR	184.15 EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT		9	
VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		5	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	14.0	
GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	16.8	257.81

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG K1R	125.37
MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	46.30

PREISSTAND : 01.12.2023 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583	STOSSFAENGER VERKL H	253 880 1603 9999	367.97

# S C H L U S S K A L K U L A T I O N

EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW	= 1 STD
GESAMT KL 1	9 AW X	167.31 EUR/STD	125.48
GESAMT KL 2	22 AW X	167.31 EUR/STD	306.74
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	.....	.....	432.22

L A C K I E R U N G	
ARBEITSKOSTEN	257.81
MATERIALKOSTEN	171.67
GESAMTSUMME LACKIERUNG	429.48

ERSATZTEILE 367.97  
GESAMTSUMME ERSATZTEILE ..... 367.97

R E P A R A T U R K O S T E N      OHNE MWST..... 1 229,67

MWST 19.00 % 233,64

R E P A R A T U R K O S T E N      MIT MWST..... 1 463.31

MWST 19.00 % 233.64

## **ERLÄUTERUNGEN:**

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKU  
VORBEHALTEN

\* = ANWENDERANGABEN  
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR.  
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX  
N SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH