



Mercedes-Benz GLC '15: J075GS

N° Chassis:	W1N2539801V254798	Version:	GLC 200 Bus.Sol.AMG Aut
1ière MEC:	3/08/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	145558	Puissance KW:	145
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	Automatique		
Transmission:	4 Roues		
Carburant:	Hybride Essence		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS		Cache bagages
Stockage GPS	HD	Phares Xenon/LED/Laser
Radio multimedia		Crochet

Pneu

235/55/19/101 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 6 mm	AVD	Michelin: 5,5 mm
	ARG	Michelin: 5,3 mm	ARD	Michelin: 5 mm
Profondeur de pneu AVG				6.0
Profondeur de pneu AVD				5.5
Profondeur de pneu ARG				5.3
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				235/55 R 19 101 V
Taille de pneu AVD				235/55 R 19 101 V
Taille de pneu ARG				235/55 R 19 101 V
Taille de pneu ARD				235/55 R 19 101 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Aile ARG, Griffes(s), LI - Réparer et peindre (complet)



[Photo des dommages - 1](#)

Moulure de vitre porte AVG, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de vitre porte ARG, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Protect. pass. roue ARD, Déformé / Forcé, Smart repair



Porte AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pavillon, Dégâts chimiques, 67 - Lustrage



[Photo des dommages - 2](#)