



Bild 1 : Diagonal vorn links
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Freigestellt vorne rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts
Freigestellt hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links
Freigestellt hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Rücksitzbank verschmutzt und klebrig




Bild 15 : Rücksitzbank verschmutzt und klebrig



Bild 16 : Rücksitzbank verschmutzt und klebrig




Bild 17 : Motorhaube verkratzt



Bild 18 : Motorhaube verkratzt



Bild 19 : Motorhaube verkratzt




Bild 20 : Unfallschaden hinten rechts: Stoßfänger mehrfach verschrammt



Bild 21 : Unfallschaden hinten rechts: Stoßfänger mehrfach verschrammt



Bild 22 : Unfallschaden hinten rechts: Stoßfänger mehrfach verschrammt



Bild 23 : Leichtmetallfelge glanzgedreht vorne links mehrfach verschrammt mit Materialabtragung



Bild 24 : Leichtmetallfelge glanzgedreht vorne links mehrfach verschrammt mit Materialabtragung




Bild 25 : Reifen vorne rechts abgefahren, laut Herstellervorgaben Reifen vorne rechts mit ersetzen wegen Profiltiefenunterschied



Bild 26 : Reifen vorne rechts abgefahren, laut Herstellervorgaben Reifen vorne rechts mit ersetzen wegen Profiltiefenunterschied