



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000827364-IT867
Targa: GJ763AG

Numero di contratto: 770596

Dati del veicolo

Mercedes-Benz VITO;Cargo van;Electric;Automatic;

Numero di telaio: W1V44760313889765

Chilometraggio Rivelato: 39166 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 19.01.2022 /

Data e luogo Perizia: 04.03.2025 CAPUA

Vernice:


Tipo di vernice:

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno:

Colore Rivestimento Interno:

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 3.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 4.) cofano | 1 ammaccatura
- 5.) cofano | Graffio/Rigature
- 6.) cofano | 1 ammaccatura
- 7.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) portello posteriore | 2 ammaccature
- 11.) portello posteriore | 3 ammaccature
- 12.) portello posteriore | 1 ammaccatura
- 13.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 14.) paraurti posteriore | Rotto

- 15.) porta anteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 16.) porta anteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 17.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 18.) porta posteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 19.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 20.) porta anteriore - sinistra | Scheggiatura
- 21.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 22.) parafrangente anteriore - sinistro | Scheggiatura
- 23.) sottoporta - sinistra | Graffio/Rigature
- 24.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 25.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 26.) faro alogeno - sinistro | Graffio/Rigature
- 27.) fanale posteriore destra | Rotto
- 28.) tappezzeria anteriore | Sporczia (lieve)

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra




Posteriore destra



Interno



Interno




Interno




Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio




Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



3. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



4. cofano
1 ammaccatura



4. cofano
1 ammaccatura



5. cofano
Graffio/Rigature



5. cofano
Graffio/Rigature



6. cofano
1 ammaccatura



6. cofano
1 ammaccatura



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. portello posteriore
2 ammaccature



10. portello posteriore
2 ammaccature



10. portello posteriore
2 ammaccature



11. portello posteriore
3 ammaccature



11. portello posteriore
3 ammaccature



11. portello posteriore
3 ammaccature



12. portello posteriore
1 ammaccatura



12. portello posteriore
1 ammaccatura



13. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



13. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



14. paraurti posteriore
Rotto



14. paraurti posteriore
Rotto



14. paraurti posteriore
Rotto



14. paraurti posteriore
Rotto



15. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura



15. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura



16. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura



16. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura



17. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



17. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



17. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



18. porta posteriore - sinistra
1 ammaccatura



18. porta posteriore - sinistra
1 ammaccatura



18. porta posteriore - sinistra
1 ammaccatura



19. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



19. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



19. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



19. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



20. porta anteriore - sinistra
Scheggiatura



20. porta anteriore - sinistra
Scheggiatura



20. porta anteriore - sinistra
Scheggiatura



21. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



21. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



22. parafango anteriore - sinistro
Scheggiatura



22. parafango anteriore - sinistro
Scheggiatura



23. sottoporta - sinistra
Graffio/Rigature



23. sottoporta - sinistra
Graffio/Rigature



23. sottoporta - sinistra
Graffio/Rigature



24. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



24. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



25. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



25. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



26. faro alogeno - sinistro
Graffio/Rigature



26. faro alogeno - sinistro
Graffio/Rigature




27. fanale posteriore destra
Rotto




27. fanale posteriore destra
Rotto



28. tappezzeria anteriore
Sporcizia (lieve)



28. tappezzeria anteriore
Sporcizia (lieve)



28. tappezzeria anteriore
Sporcizia (lieve)