



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000825732-IT867	Numero di contratto:	769294
Targa:	GH807KP		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz VITO;Cargo van;Electric;Automatic;

Numero di telaio:	W1V44760313900675	Chilometraggio Rivelato:	29492 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	07.12.2021 /	Data e luogo Perizia:	06.03.2025 Castelnuovo Scrivia
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello doppiostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Grigio		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) cofano | Graffio/Rigature
- 3.) parafango anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 4.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 6.) portello posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 7.) portello posteriore | Rotto
- 8.) portello posteriore | Rotto
- 9.) parete laterale - posteriore - destra | Scheggiatura
- 10.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 11.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 12.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 13.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature

commento/riferimento:



Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio




Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folglio complementare



folglio complementare



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



2. cofano

Graffio/Rigature



3. parafango anteriore - sinistro

Graffio/Rigature

1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



4. retrovisore esterno scatola - sinistro

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra

Ammaccature/rigonfiamenti



6. portello posteriore

Ammaccature/rigonfiamenti




5. porta anteriore - sinistra

Ammaccature/rigonfiamenti



6. portello posteriore

Ammaccature/rigonfiamenti



6. portello posteriore

Ammaccature/rigonfiamenti




6. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



8. portello posteriore
Rotto



8. portello posteriore
Rotto



9. parete laterale - posteriore - destra
Scheggiatura



9. parete laterale - posteriore - destra
Scheggiatura



9. parete laterale - posteriore - destra
Scheggiatura



9. parete laterale - posteriore - destra

Scheggiatura



10. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature




10. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - destra

Scheggiatura



10. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



11. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



11. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



11. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



11. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



11. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



12. retrovisore esterno scatola - destro

Graffio/Rigature



13. Parafango anteriore - destro

Graffio/Rigature



13. Parafango anteriore - destro

Graffio/Rigature