

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	03.09.2025
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito 116 CDI Kasten Lang
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BBJ 05286
Fahrzeug-Identnummer	W1V44760314168673
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	24.10.2022
Nächste HU	10/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	GP654327
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	45.870 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	7992 Selenitgrau metallic
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 120 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.050
zul. Nutzlast (kg)	808
Maße (L/B/H)	5140 x 1928 x 1909



PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 3
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	341 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Aufbau-Art	Kasten
Radstand [mm]	3.200
Achsformel	4 x 2

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 109T	Continental C	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	4 / 4
#2 225/55 R17 109T	Continental C	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	3 / 3

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
A1N	Hinterachswellenfabrikat Neapco
BA3	Aktiver Brems-Assistent
BB7	CO2-optimierte Bremsanlage
C70	Fußgängerschutz
CF0	Basisfahrwerk
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
CL4	Multifunktionslenkrad mit Reiserechner
D51	Trennwand durchgehend mit 1 Fenster
E07	Berganfahrhilfe
E1D	Digitales Radio (DAB)
E34	Pufferbatterie für Startvorgang
EA4	Audio 40
ED4	Vliesbatterie 12 V 92 Ah
EL8	2-Wege-Lautsprecher vorn
EW6	Digitales Extra: Remote Services Plus
EY2	Digitales Extra: Live Traffic Information
EY5	Mercedes-Benz Notrufsystem
EY6	Pannenmanagement
F61	Innenspiegel
F66	abschließbares Handschuhfach
F68	Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
FR1	Heckkamera nicht einklappbar
FR8	Rückfahrkamera
FY7	Multi-Tasten Funkfernbedienung
G43	9G-TRONIC
H12	Warmwasser-Zusattheizung
H15	Sitzheizung für Beifahrer

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Code Ausstattung

H16	Sitzheizung für Fahrer
H20	Wärmedämmendes Glas rundum
HH9	halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPOMATIC
HI1	Klimazone 1 (kalt/komfort)
IB6	Baureihe C447 Vito/V-Klasse
IG5	Basic
IK0	Komplettfahrzeug
IL1	Inland-Code
IL4	Region EU/ EFTA
IL5	Linkslenker
IL6	Metallic-Lack
IN2	Radstand 3200 mm, Überhang lang
J55	Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
JF1	Regensensor
JH3	Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
JK3	Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
JW8	ATTENTION ASSIST
JX2	Wartungsintervall 40.000 km
KB5	Haupttank 70 Liter
KP7	Abgasreinigung SCR Generation 4
LA2	Fahrlichtassistent
LC2	LED-Lichtband im Laderraum
LC4	Komfort-Dachbedieneinheit
LE1	Adaptives Bremslicht
LG2	LED Intelligent Light System
LG4	Schluss-, Brems- und Blinklicht in LED-Technik
LG8	Fernlichtassistent PLUS
LX5	Europa

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Code Ausstattung

M3E	Sauglüfter elektrisch Leistungsstufe 5
M60	Generator 14 V / 250 A
M72	Fahrzeug HVO fähig
MG9	Generatormanagement
MJ8	ECO Start-Stopp-Funktion
MK8	Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h
MS1	TEMPO-MAT
MT6	Emissionsklasse Euro 6d N1 GR.III/N2
MU4	OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 PS) 3800/min
Q22	Anhängerkupplung Kugelkopf fest
QA4	Anhängelast 2500 kg
RG7	Bereifung 225/55 R17
RS7	Stahlräder 6,5 J x 17
S23	Beifahrersitz Zweisitzer
SA6	Airbag Beifahrer
SB1	Komfort-Fahrersitz
SE5	Lordosenstütze Fahrersitz
V20	Innenverkleidung Laderaum, Felder oben
V30	Innenverkleidung Laderaum, seitlich
V43	Holzfußboden
VF4	Stoff Caluma schwarz
VV9	Befestigungspunkte im Dachrahmen
W65	Heckklappe
W70	Colorverglasung im Fond, Schwarzglas
W78	Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage
WM0	Steuercode Modellpflege
X30	Zulassungsbescheinigung, Teil II
X99	Hersteller Mercedes-Benz AG

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Code Ausstattung

XA6	Gewichtsvariante 3.050 kg
XC9	COC-Papiere
XI2	Änderungsjahr G2-I
XM0	Modellpflege
XM8	Steuercode Entwicklung
XO9	Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
XU1	Schilder / Druckschriften deutsch
XW5	Wegfall Heckbeschriftung
XW9	Steuercode Umstellung WLTP
XZ1	Modellgeneration 1
Y10	Verbandtasche
Y44	Warndreieck
Z3K	PRO
Z41	Zulassung als LKW
ZC5	Vertriebskennzeichen 0
ZM0	Kastenwagen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Karosserie	Karosserie (Schadenausweitung möglich) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren	300,00 €	300,00 €
2	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Inkl. Querträger unten - Schadenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern	450,00 €	340,00 €
3	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern	460,00 €	460,00 €
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren	920,00 €	690,00 €
5	Heckbereich	Holzboden hinten - Löcher - erneuern	980,00 €	740,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
6	Interieur	Laderaumboden (div. Bohrlöcher i) - beschädigt - instandsetzen und lackieren	1.000,00 €	750,00 €
Summe (netto):			4.110,00 €	3.280,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - HU Bescheinigung	30,00 €	30,00 €
2	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
Summe (netto):		120,00 €	120,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Bremse hinten verschlissen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.



PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Alteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Zus. am Fahrzeug verbaut: Dachträger.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 11: Laufleistung




Abbildung 12: Instrumententafel

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 17: Unterboden



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Beschädigungsphotos



Beschädigung #2: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Inkl. Querträger unten - Schadenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Inkl. Querträger unten - Schadenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41354271


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckbereich: Holzboden hinten - Löcher - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #5: Heckbereich: Holzboden hinten - Löcher - erneuern



Beschädigung #5: Heckbereich: Holzboden hinten - Löcher - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41354271


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #6: Interieur: Laderaumboden (div. Bohrlöcher i) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Interieur: Laderaumboden (div. Bohrlöcher i) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 41354271

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #6: Interieur: Laderaumboden (div. Bohrlöcher i) - beschädigt - instandsetzen und lackieren