

DEKRA Automobil GmbH  
Sulterkamp 101, 45356 Essen

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Essen  
Sulterkamp 101  
45356 Essen  
Telefon 0201 / 8357-0  
Fax 0201 / 8357-200  
E-Mail essen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Andreas Aeuer  
Tel. direkt 02361 668-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Kennzeichen

RE IF1116

FIN

W1V44770313900312

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
19.02.2025, telefonisch.  
20.02.2025, 12:00 Uhr, durch Herrn Andreas Aeuer bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Essen, Sulterkamp 101, 45356 Essen ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf  
Betreff

20.02.2025  
Leasing-Nr. 354378

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

0,00 EUR  
0,00 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
 Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 220 µm festgestellt.  
 Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.  
 Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung Hersteller	13.09.2021 MERCEDES-BENZ	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	Transporter Vito 114 CDI Tourer Lang HA Aut. BASE
Aufbauart	Van	Türen	4
Sitzplätze	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V44770313900312
Maße Länge/Breite/Höhe	5140 / 1928 / 1874 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	3200	zul. Gesamtmasse	3200 kg
HSN / TSN	2222 / AAQ	Schlüssel-Nr.	20387743
Km-Stand abgelesen	18046	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 109/107 T	Continental / VanContact Winter	W/O	5 mm
	225 / 55 R 17 109/107 T	Continental / VanContact Winter	W/O	5 mm
2 links	225 / 55 R 17 109/107 T	Continental / VanContact Winter	W/O	5 mm
	225 / 55 R 17 109/107 T	Continental / VanContact Winter	W/O	5 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: ABS, ESP, ASR, EBV, BAS, AdBlue Tank (24 Liter), Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Auflastung auf 3.100 kg, Aufmerksamkeits-Assistent ATTENTION ASSIST, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Berganfahrhilfe, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter und SCR, Fenster in Hecktür/Heckklappe, Fenster links/rechts in SW/ Laderaum-Schiebetür, Fenster vorn links fest in SW/ Laderaum-Schiebetür, Fenster vorn rechts fest in SW/ Laderaum-Schiebetür, Fensterheber elektrisch Fahrer/Beifahrer, Generator 14 V/200 A, Getriebe: 9G-TRONIC, Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz, Handschuhkasten abschließbar, Heckklappe, Holzfußboden (Laderaum), Innenleuchten im Fond, Innenspiegel, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor-Start-Stop-Funktion "ECO", Multifunktionslenkrad, Paket: BlueEFFICIENCY, Pannenmanagement, Reifenluftdrucküberwachung, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Sitzbefestigung Fond m.Schnellverriegelung 2 Sitzreihen, Start-Stopp-Funktion, Steckdose 12 V, Tempomat, Verbandtasche, Warmluftkanal zum Fahrgastraum, Warndreieck, Warnlampe für Wischwasserfüllstand, Wartungsintervall-Anzeige ASSYST, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zuheizer, elektrisch

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
LA2	Fahrlichtassistent
CF7	Fahrwerk: Komfort
V23	Innenverkleidung gehobene Ausführung
HH9	Klimaanlage geregt Tempmatic
V41	Kunststoffboden TPO Fahrgastraum
EZ8	Parktronic
VU9	Polster: Kunstleder iVm. 3er Sitzbank 1.Reihe, 3er Sitzbank 2.R. u. Beifahrersitz Zweisitzer
EA4,EL8	Radio/Navi: Multimedia-Radio und Navigationssystem "Audio 40"
JF1	Regensensor
RM1	Reifen: M + S 225/55 R 17
JW0	Rückfahrwarner akustisch
U3R	Sitze: 3-Sitzschienensystem
S23	Sitze: Beifahrersitz Zweisitzer
US4	Sitze: Fahrgastraum 1. Reihe, 3er Sitzbank / Komfort
US5	Sitze: Fahrgastraum 2. Reihe, 3er Sitzbank / Komfort
H12	Zusatzzheizung (Warmwasser)


## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 07.07.2023 bei Kilometerstand 10.190  
bis Wartung verbleiben: 136 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



#### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur  
(Bild 15)  
Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 16)  
Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 19)  
Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild  
17, 18)

---

#### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Andreas Aeuer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------

**DEKRA Sachverständiger**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------