



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000833817-IT867
Targa: GC713HS

Numero di contratto: 763324

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Diesel;Manual;

Numero di telaio: W1V9106331P223605

Chilometraggio Rivelato: 72302 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 02.10.2020 /

Data e luogo Perizia: 02.04.2025 ROMA

Vernice:


Tipo di vernice:

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno:

Colore Rivestimento Interno:

Valutazione dei danni



- 1.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Rotto
- 3.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) parete laterale - posteriore - sinistra | 3 ammaccature
- 5.) portellone posteriore | 3 ammaccature
- 6.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 7.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) porta posteriore - destra | 3 ammaccature
- 9.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) retrovisore esterno scatola - destro | Rotto
- 11.) Parafrangente anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 12.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 13.) cofano | 3 ammaccature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. parafrangente anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. retrovisore esterno scatola - sinistro
Rotto



3. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. parete laterale - posteriore - sinistra
3 ammaccature



4. parete laterale - posteriore - sinistra
3 ammaccature



4. parete laterale - posteriore - sinistra
3 ammaccature



4. parete laterale - posteriore - sinistra
3 ammaccature



5. portello posteriore
3 ammaccature



5. portello posteriore
3 ammaccature



5. portello posteriore
3 ammaccature



5. portello posteriore
3 ammaccature



6. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra
3 ammaccature



8. porta posteriore - destra
3 ammaccature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



11. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



12. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



12. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



13. cofano
3 ammaccature



13. cofano
3 ammaccature



13. cofano
3 ammaccature