

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Remarketing
<b>Auftrag durch</b>	Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	12.09.2025
<b>Fahrzeugart</b>	Transporter
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Vito 114 CDI Tourer BASE Lang
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	2222 AAQ 05220
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	W1VVKFFZ1S4429550
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	05.08.2024
<b>Nächste HU</b>	08/2025
<b>Fahrzeug Dokumente</b>	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
<b>Nummer ZB2</b>	HE688320
<b>Fahrzeug Kennzeichen</b>	Kennzeichen nicht entgegen genommen
<b>Laufleistung</b>	12.191 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	9147 arktikweiß
<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.950 ccm/ 100 kW
<b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>	4 / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
<b>Leergewicht (kg)</b>	2.007
<b>zul. Gesamtgewicht (kg)</b>	3.200
<b>zul. Nutzlast (kg)</b>	1.026



PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

**Maße (L/B/H)** 5140 x 1928 x 1874**Anzahl Türen / Anzahl Sitze** 5 / 9**Getriebe** Automatik**Anzahl Gänge** 9**Polster / Farbe** Stoff / Schwarz**Anzahl Schlüssel** 2 von 2 Schlüsseln vorhanden**Wartungsheft / Wartungsnachweis** nicht vorhanden**Restlauf bis Service** 210 Tag(e)**Probefahrt** nicht durchgeführt**Vorschaden** Keine Feststellbar**Nachlackierung** Keine Feststellbar**Aufbau-Art** Kombi**Radstand [mm]** 3.200**Achsformel** 4 x 2**Bereifung / Felge**

<b>Achse / Größe</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Bereifung</b>	<b>Profil [mm]</b>
#1 225/55 R17 109H	Goodyear C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6
#2 225/55 R17 109H	Goodyear C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	7 / 7

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

## Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
502	Digitales Extra: Updates intell. Geschw.-Assistent
B25	Feststellbremse elektrisch
BA3	Aktiver Brems-Assistent
BB6	Bremskraftverstärker ausfallkompensierung
BH1	HOLD-Funktion
C6L	Multifunktionslenkrad
CF7	Komfortfahrwerk
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
E07	Berganfahrhilfe
E1D	Digitales Radio (DAB)
E7B	Digitales Extra: Vorrüstung für Navigation
E7M	MBUX Multimediasystem
EL8	2-Wege-Lautsprecher vorn
EW6	Digitales Extra: Remote Services Plus
EY5	Mercedes-Benz Notrufsystem
EY6	Pannenmanagement
F3Z	Komfortschließung
F61	Innenspiegel
F66	abschließbares Handschuhfach
F68	Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
G43	9G-TRONIC
H00	Warmluftkanal zum Fahrgastraum
H20	Wärmedämmendes Glas rundum
HH9	halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPOMATIC
HI1	Klimazone 1 (kalt/komfort)
HX1	Kältemittel R-1234yf
HZ0	Zuheizer elektrisch



PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

**Code      Ausstattung**

IB6	Baureihe C447 Vito/V-Klasse
IG5	Basic
IK0	Komplettfahrzeug
IL5	Linkslenker
J55	Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
JA7	Totwinkel-Assistent
JB4	Aktiver Spurhalte-Assistent
JK5	Kombiinstrument mit Farbdisplay
JS2	Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent
JW8	ATTENTION ASSIST
JX2	Wartungsintervall 40.000 km
K51	Fehlbetankungsschutz
KB5	Haupttank 70 Liter
KP7	Abgasreinigung SCR Generation 4
LA2	Fahrlichtassistent
LD9	Innenraumleuchte(n) im Fond
LE1	Adaptives Bremslicht
M40	Generator 14 V / 200 A
MG9	Generatormanagement
MJ8	ECO Start-Stopp-Funktion
MK8	Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h
MO5	EMISSIONSKLASSE EURO 6e RDE5 M/N1 GR. II
MS1	TEMPO-MAT
MU2	OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 PS) 3800/min
Q00	Anhängelast 0 kg/lbs
RD8	Radvollabdeckung
RG7	Bereifung 225/55 R17
RS7	Stahlräder 6,5 J x 17

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

**Code      Ausstattung**

RY2	Reifendrucküberwachung an VA u. HA, drahtlos
S02	Fahrersitz
S23	Beifahrersitz Zweisitzer
SA6	Airbag Beifahrer
SH1	Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer
SH2	Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer
SH9	Windowbags für Fahrer und Beifahrer
SK2	Sitzbelegungserkennung Fahrersitz
SK6	Kindererkennung im Fahrzeug passiv
T14	Aktiver Feststeller Schiebetür
T19	Schiebetür links
T70	Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum
U63	Bestuhlung Fahrgastraum 3er Sitzbank 2. Reihe
U71	3er-Sitzbank 1.Reihe mit klappbarem außenen Sitz
UR3	Sitzbef. Fond m.Schnellverriegelung 2 Sitzreihen
V30	Innenverkleidung Laderaum, seitlich
V43	Holzfußboden
VD2	Dachverkleidung Standard Säule B-D
VF4	Stoff Caluma schwarz
VV9	Befestigungspunkte im Dachrahmen
W16	Fenster vorn links, fest in Seitenwand/Schiebetür
W17	Fenster v. rechts, fest in Seitenwand/Schiebetür
W29	Fenster fest hinten
W65	Heckklappe
W78	Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage
X99	Hersteller Mercedes-Benz AG
XA5	Gewichtsvariante 3.200kg
XJ4	Änderungsjahr G4-I



PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

### **Code      Ausstattung**

XM0	Modellpflege
XM7	Mopf II
XO9	Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
XY5	Modelljahr 5
XZ2	Modellgeneration 2
ZH9	Tourer BASE
ZK5	Kombi
ZM4	Kombifahrzeug

### **Wertmindernde Faktoren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	30,00 €	30,00 €
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	120,00 €	120,00 €
3	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse (Spiegelkappe fehlt) - gebrochen / gerissen - erneuern	570,00 €	570,00 €
4	Multimediasystem	Radio - Kratzer - erneuern	890,00 €	760,00 €
Summe (netto):			1.610,00 €	1.480,00 €

### **Gebrauchsspuren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

### **Fehlteile**

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
Summe (netto):			
90,00 €      90,00 €			

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend



---

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



**Abbildung 3:** Schräg hinten (rechts)




**Abbildung 4:** Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



**Abbildung 5:** Fahrzeugdach




**Abbildung 6:** Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



**Abbildung 7:** Innenraum



**Abbildung 8:** Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



**Abbildung 13:** Instrumententafel



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41513681


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



**Abbildung 15:** Montierte Bereifung



**Abbildung 16:** Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



Abbildung 19: Unterboden

## Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



**Beschädigung #3:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse (Spiegelkappe fehlt) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse (Spiegelkappe fehlt) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41513681


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



**Beschädigung #4:** Multimediasystem: Radio - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #4:** Multimediasystem: Radio - Kratzer - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 41513681

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.09.2025



**Beschädigung #4:** Multimediasystem: Radio - Kratzer - erneuern