

Fuchs Sachverständige GmbH | Reutlinger Str. 4 | 73037 Göppingen

Firma  
 Bhg Lörrach  
 Wiesentalstraße 30-31  
 79541 Lörrach

## RÜCKNAHMEBEWERTUNG Nr. LÖ EP 1989 Teta

Gemäß Ihrem Auftrag BHG Lörrach JK vom 07.08.2025 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	<b>WAUZZZ8K69N068811</b>
Kennzeichen	<b>LÖ-EP1989</b>
Hersteller	Audi
Modell	A4 Lim. (8K2)(11.2007->)
Untertyp	Ambiente
Erstzulassung	15.04.2009
Laufleistung	<b>189.453 km</b> (abgelesen)

## ZUSAMMENFASSUNG

### Anfallende Gesamtkosten

(Berücksichtigt wertbeeinflussende Faktoren, Wartung, Fehlteile, Mehrwerte, Wertminderung und anteilige Reparaturkosten.)

ohne MwSt.

EUR

0,00

## Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. BCA-Fahrzeuggbewertung

Auftraggeber Firma Bhg Lörrach  
Wiesentalstraße 30-31, 79541 Lörrach

Auftragsnummer BHG Lörrach JK  
Vorgangsnummer LÖ EP 1989 Teta  
Auftragsdatum 07.08.2025 um 11:25 Uhr  
Besichtigungsdatum 07.08.2025 um 11:25 Uhr  
Tag der Fertigstellung 07.08.2025 um 12:25 Uhr  
Bemerkungen Vk Teta  
Besichtigungsbedingungen Fahrzeug verschmutzt und nicht fahrbereit, da Motorschaden.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren nicht ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

## Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Audi	Amtliches Kennzeichen:	<b>LÖ-EP1989</b>
Modell:	A4 Lim. (8K2)(11.2007->)	FIN:	<b>WAUZZZ8K69N068811</b>
Untertyp:	Ambiente	Erstzulassung:	15.04.2009
KBA:	0588 / AGO	Laufleistung:	<b>189.453 km</b> (abgelesen)
Antriebstechnologie:	Benzin	Maße in mm (LxBxH):	4.703 x 2.040 x 1.427
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5	Anzahl Türen:	4
Hubraum:	1.798 ccm	Anzahl Sitze:	5
Leistung:	118 kw	Lackfarbe:	Lavagrau Perleffekt
Getriebeart:	Manuell	Innenraumfarbe:	Schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/sternsilber
Anzahl Gänge:	6	Polsterfarbe:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb	Polsterart:	Stoff Arkana
Leergewicht:	1.485 kg	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.960 kg		
Fahrzeugart:	Pkw		
Bauform:	Limousine		

## Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Schlüssel AHK (1), Bordbuchmappe, Serviceheft, Kugelkopf für Anhängevorrichtung

## Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

### SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Audiosystem chorus (Radio/CD-Player) (24110), Ausstattungs-Paket: Ambiente (4302), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Außentemperaturanzeige (25702), Einparkhilfe hinten (APS) (25802), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 6-Gang (75205), Getränkehalter in Mittelkonsole (38906), Glanz-Paket (2809), Heckklappenöffnung automatisch (35506), Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic (26228), Karosserie: 4-türig (10004), Klimaautomatik (28901), Kopf-Airbag-System (Sideguard) (26901), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (69007), Licht-Paket (1702), LM-Felgen (47914), Mittelarmlehne vorn (27202), Monochrom-Display (6,5 Zoll) (25920), Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI (96511), Nebelscheinwerfer integriert (18301), Reifen-Reparaturkit (68802), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (77225), Seitenairbag vorn (26903), Servolenkung (69800), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arkana (29915), Sitzheizung vorn (29500), Tagfahrlicht (18904), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Wärmeschutzverglasung grün getönt (22304), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

### SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) (14205), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201), Dachhimmel Stoff, schwarz (27805), Perleffekt-Lackierung (11109), Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) (18505)

## Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Letzter Service	179.834 km
Nächster Service	06.2024
Nächste HU	nicht bekannt
	<b>07.2026</b>

## Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	DOT	FELGE	ZUSTAND REIFEN
VL Kleber (Ganzjahres)	225/55 R16 99H	5,0 mm	38/21	Leichtmetall Audi	In Ordnung
VR Kleber (Ganzjahres)	225/55 R16 99H	6,0 mm	38/21	Leichtmetall Audi	In Ordnung
HL Kleber (Ganzjahres)	225/55 R16 99H	6,0 mm	38/21	Leichtmetall Audi	In Ordnung
HR Kleber (Ganzjahres)	225/55 R16 99H	6,0 mm	38/21	Leichtmetall Audi	In Ordnung
2. RADSATZ (IM FAHRZEUG)					
VL Yokohama (Winter)	205/60 R16 96H	6,0 mm	27/19	Stahl	In Ordnung
VR Yokohama (Winter)	205/60 R16 96H	6,0 mm	27/19	Stahl	In Ordnung
HL Yokohama (Winter)	205/60 R16 96H	6,0 mm	27/19	Stahl	In Ordnung
HR Yokohama (Winter)	205/60 R16 96H	6,0 mm	27/19	Stahl	In Ordnung

Notlaufeinrichtung: Tirefit

## Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse:	von 106,00 µm bis 133,00 µm
Untersuchungsergebnis:	Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.

## Feststellungen

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSArt / REPARATUR	REPARATURKOSTEN	ANTEILIGE REPARATURKOSTEN *
1	Dachhimmel	Löst sich / Wertminderung	EUR 0,00	EUR 0,00
2	Motorhaube / Dämmematte	Marderschaden / Erneuern	EUR 0,00	EUR 0,00
3	Stoßfänger vorne / Spoilerlippe	Kratzer / Wertminderung		EUR 0,00
4	Seitenwand hinten links	Kratzer / Wertminderung		EUR 0,00
5	Stoßfänger hinten	Verformt / Erneuern	EUR 0,00	EUR 0,00
6	Heckklappe	Kratzer / Wertminderung		EUR 0,00
7	Motorhaube	Steinschlag / Wertminderung		EUR 0,00
8	Tür hinten rechts	Kratzer / Wertminderung		EUR 0,00
<b>Summe</b>		<b>EUR 0,00</b>	<b>EUR 0,00</b>	<b>EUR 0,00</b>

## Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

	ohne MwSt.
Anteilige Reparaturkosten (Reparaturkosten gesamt: EUR 0,00)	EUR 0,00
<b>Anfallende Gesamtkosten</b>	<b>EUR 0,00</b>

\* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeugs. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeognutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefälligkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.

## Abschlussbemerkung

Fahrzeug hat Motorschaden, daher nicht fahrbereit. Keine Bewertung des Motorschadens. Fahrzeug stark verschmutzt und nicht fahrbereit, daher keine zuverlässige optische und technische Bewertung. Ein paar hagelähnliche Dellen auf Dach und Motorhaube.

## Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Jason Krieg

## Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Fahrgestellnummer

Bild 9



Laufleistung

Bild 10



Borddokumente

Bild 11



Service

Bild 12




Bild 13



Bild 14



Navigationssystem

Bild 15



Kofferraum

Bild 16



Bordwerkzeug

Bild 17



Anhängerkupplung

Bild 18



Motorraum

Bild 19



Bild 20



Unterboden vorne

Bild 21



Unterboden hinten

Bild 22



Außenschweller links

Bild 23



Außenschweller rechts

Bild 24



Rad vorne links

Bild 25




Bremse vorne

Bild 26



Bremse hinten

Bild 27



2. Radsatz

## Bilder Feststellungen

Bild 28



**Nr.: 1**

**Bauteil:** Dachhimmel

**Beschädigungsart:** Löst sich

**Reparaturweg:** Wertminderung

**Reparaturkosten:** EUR 0,00

**Anteilige Reparaturkosten:**

EUR 0,00

Bild 29



Bild 30



Bild 31



**Nr.: 2**

**Bauteil:** Motorhaube /  
Dämmmatte

**Beschädigungsart:**

Marderschaden

**Reparaturweg:** Erneuern

**Reparaturkosten:** EUR 0,00

**Anteilige Reparaturkosten:**  
EUR 0,00

Bild 32



Bild 33



Bild 34



**Nr.: 3**

**Bauteil:** Stoßfänger vorne /  
Spoilerlippe

**Beschädigungsart:** Kratzer

**Reparaturweg:** Wertminderung

**Anteilige Reparaturkosten:**

EUR 0,00


Bild 35



Bild 36



Bild 37



**Nr.: 4**

**Bauteil:** Seitenwand hinten links

**Beschädigungsart:** Kratzer

**Reparaturweg:** Wertminderung

**Anteilige Reparaturkosten:**

EUR 0,00

Bild 38



Bild 39



Bild 40



Bild 41



**Nr.: 5**

**Bauteil:** Stoßfänger hinten

**Beschädigungsart:** Verformt

**Reparaturweg:** Erneuern

**Reparaturkosten:** EUR 0,00

**Anteilige Reparaturkosten:**  
EUR 0,00

Bild 42



Bild 43



Bild 44



**Nr.: 6**

**Bauteil:** Heckklappe

**Beschädigungsart:** Kratzer

**Reparaturweg:** Wertminderung

**Anteilige Reparaturkosten:**  
EUR 0,00

Bild 45




Bild 46



Bild 47



**Nr.: 7**

**Bauteil:** Motorhaube

**Beschädigungsart:** Steinschlag

**Reparaturweg:** Wertminderung

**Anteilige Reparaturkosten:**

EUR 0,00

Bild 48



Bild 49



**Nr.: 8**

**Bauteil:** Tür hinten rechts

**Beschädigungsart:** Kratzer

**Reparaturweg:** Wertminderung

**Anteilige Reparaturkosten:**

EUR 0,00

Bild 50

