

Voertuiggegevens


Merk **AUDI** Kentekenplaat **ZS659F**
Model **A3 Sportback** 1e **25/07/2019**
tenaamstelling
Versie **30 TFSI 116pk S
tronic Lease
Edition**
Chassisnummer **WAUZZZ8V7KA122978**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **125598**

Datum & plaats van inspectie

Datum 2/05/2025 10:07:37

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
60247210	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60247211	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60247212	Dak	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60247209	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60247206	Scherm A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60247207	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60247208	Voorruit	Steenslag	Glasherstel			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

60247210 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60247211 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60247212 Dak Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



60247209 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60247206 Scherm A L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60247207 Deur V L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60247208

Voorruit

Steenslag

Glasherstel

