

DEKRA Slovensko s.r.o.

Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

TRADE SLOVAKIA

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT700DN	VIN:	WAUZZZF26LN046950
Model vozidla:	Audi A6 Allroad Quattro (4AH) (2019)	Provedení:	3.0
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	2967
Maximální výkon (kW):	170	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Zelená
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2019-12-23	Platnost tech. kont. do:	2026-01-26
Platnost měření emisí do:	2026-01-26	Stav tachometru:	113707 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 83 µm; LP blatník 74 µm; LP dveře 82 µm; LZ dveře 66 µm; LZ bok 116 µm; Z víko 56 µm; PZ bok 119 µm; PZ dveře 69 µm; PP dveře 76 µm; PP blatník 78 µm; Střeška 127 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Ostřikovače světlometů, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Nezávislé/přídavné topení (Originální), Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Celokožený), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/50 R19	Zimní	7
Pneu PP	Continental	235/50 R19	Zimní	7
Pneu LZ	Continental	235/50 R19	Zimní	5
Pneu PZ	Continental	235/50 R19	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo bolo pristavené značne znečistené (dážď). Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhliadky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Datum ukončení: 2025-09-24

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Škrábance
2	Spojler P nárazníku	Škrábance
3	Víko motoru	Poškození od odletujícího kamení
4	Zadní nárazník	Deformace
5	Disk LZ kola	Škrábance
6	Lišta P nárazníku levá	Ke slícování
7	Bočnice zadní pravá	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
8	Přístrojová deska	Opotřebení
9	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Opotřebení
10	Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní	Škrábance
11	Vnitřní kryt levého D-sloupku horní	Střih
Ostatní		
12	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka: Nezistená

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka: Nezistené

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Spojler P nárazníku - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Zadní nárazník - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Lišta P nárazníku levá - Ke slícování
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Přístrojová deska - Opotřebení**
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



11 Vnitřní kryt levého D-sloupku horní - Štříh
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Interiér - Znečištěno**
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12