

Umsatzsteuer	§25a	Rückgabedatum	Steuernummer
ja	nein		

Fahrzeugdaten	Hersteller	Audi			Typ	Q3 Sportback 45 TFSI e basis		Modell	45 1.4 TFSI e EU6d, basis (EURO 6d..		
	VIN	WAUZZZF30N1056912			Aufbau	Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	HV-Batterie (kWh)	Hubraum (ccm)	HU		
		15.12.2021	1	1	110 kW	4	13,0	1395	12/24		
	Gesamtfahrh. lt. Halter	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am		Letzter KD (km)		
	k. A.	93.916 km		k. A.		nein	06/24		79.092 km		
	Farbe	Lackierung		Reimport		nächster KD in Tagen		nächster KD (km)			
	Ibisweiß	Uni normal		nein		k. A.		15.200 km			
	Scheckheft	Scheckheft Bemerkung									
Servicehistory Digital											
Polster	Polsterfarbe			Getriebe		Schadstoffk.	CO ₂ -Emission (g/km)				
Stoff Index	silber-schwarz			Getriebe 6-Gang - Do..		Euro6d	37 (WLTP)				
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden										
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet:										
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein				

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel Wagenfarbe Dachkantenspoiler Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb) Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi .. Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurh.. Fußmatten Velours Glanz-Paket Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometal.. Kombiinstrument digital Kopf-Airbag-System (Sideguard) Ladekantenschutz Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R.. Plug-in Hybrid Radstand 2680 mm Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar .. Scheinwerfer Basis (LED - Technologie) Sprachsteuerungs-System Stoßfänger Ausführung: Basis	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert e-tron Aufladesystem Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem.. Frontscheibe Akustikglas Geschwindigkeits-Begrenzeranlage Heckleuchten (Glühlampen) Karosserie: 4-türig Komfort-Fahrwerk Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron) Licht- und Regensensor Otto-Partikelfilter (OPF) Progressivlenkung Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Seitenairbag vorn Standklimatisierung Universal-Schnittstelle Bluetooth	Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (.. Audi Drive Select Dachhimmel Stoff, Silber Einstiegsleisten schwarz Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit a.. Funkschlüssel Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI) Kindersicherung elektr. betätigt Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V) Mittelarmlehne vorn mit Fach Parkbremse elektro-mechanisch Radioempfang digital (DAB) Reifenkontroll-Anzeige Scheibenwaschdüsen heizbar Soundgenerator Start/Stop-Anlage Wegfahrsperre (elektronisch)
	Sonderausstattung:		
	Allwetter-/ Ganzjahresreifen Audi connect (Remote / Control) Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus Sitzheizung vorn	Anhängerkupplung Vorbereitung Audi connect plus (Internetbasierende Dienst.. Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Pl.. Innenausstattung: Aluminium-Optik Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio.. Rückfahrkamera Sportsitze vorn	Audi connect (Notruf- und Assistance-System) Audi Smartphone Interface Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus) LM-Felgen 7x18 (5-Doppelarm Design) Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkon..

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhö
	nein	nein	-	nein	,
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	nein	-	
	(U) Nachlackierung -> Rep. Seitenschaden links, Tür VL +HL nachlackiert				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Hinweis: WSS Steinschlag ohne Rissbildung
2.	Lackzustand - Aufbereitung, polieren
3.	Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
4.	Lackzustand - Steinschlag im Frontbereich auslegen
5.	Tür vorne links - auslegen & polieren (1)
6.	Tür vorne rechts - Delle entfernen
Zwischensumme (Netto)	
Bemerkung zum optischen Zustand:	
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenerweiterung möglich. zu (1): Türblende unten;	
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung	
LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Innenraum Fzg - Himmel beschädigt smartrepair
2.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
3.	Inspektion - HU/AU
Zwischensumme (Netto)	
Fehlteile und Dienstleistungen	
LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Zwischensumme (Netto)	
Summe Minderwerte	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19% Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) ste	
LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	(U) Nachlackierung -> Rep. Seitenschaden links, Tür VL +HL nachlackie
Summe	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links Nachlackiert	Tür vorne links Nachlackiert	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	235/55R18 104V	4,00 mm (Hankook)	4,00 mm (Hankook)
	Reifen hinten	HL	HR
	235/55R18 100V	6,00 mm (Goodyear)	6,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Ladekabel (3 fach)	X	Ladegerät	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			X
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	-	nein	
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	nein	-	
	(U) Nachlackierung -> Rep. Seitenschaden links, Tür VL +HL nachlackiert				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q3 Sportback 45 TFSI e basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF30N1056912
Kilometerstand: 93.916 km
Erstzulassung: 15.12.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Innenraum Fzg - Himmel beschädigt smartrepair



Tür vorne links - auslegen & polieren



Tür vorne rechts - Delle entfernen



Tür vorne rechts - Delle entfernen

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi Q3 Sportback 45 TFSI e basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF30N1056912
Kilometerstand: 93.916 km
Erstzulassung: 15.12.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1









