

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1769317
Auftrag vom: 22.08.2025 / 10:32 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019102064

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.675,00 €

Minderwerte gesamt: 2.335,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 23.09.2025 / 08:15 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0588 / BNW	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Audi
Modell:	A4 35 TFSI Avant basis (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	05.07.2019
Letztzulassung:	05.07.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2026
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1.984 ccm	Antriebsart:	Hybrid (Otto / Elektro)
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	7	Laufleistung abgelesen:	261047 km
Laufleistung geschätzt:	261047 km		

Farbe außen

Farbe außen:	Mythoschwarz Metallic	Lackart:	Perleffekt (2-Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	------------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

HU - Prüfbericht: lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/50 R 17,0 94 Y	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	225/50 R 17,0 94 Y	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse links	225/50 R 17,0 94 Y	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	225/50 R 17,0 94 Y	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

TireFit: Ja

TireFit Ablaufdatum: -

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 94 Y	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	205/60 R 16,0 94 Y	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	205/60 R 16,0 94 Y	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	205/60 R 16,0 94 Y	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	15.09.2025
Letzte Inspektion (km-Stand):	260521	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/4		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür vorne rechts	153
Tür hinten rechts	245
Seitenwand hinten rechts	156

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	210,00 €	210,00 €
Fahrzeugzubehör, Winterreifensatz, Felge, verkratzt, Smart Repair	80,00 €	80,00 €
Fahrzeugzubehör, Winterreifensatz, Materialabtrag, erneuern	130,00 €	130,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Sitzbank hinten, verschmutzt, reinigen	50,00 €	50,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung	155,00 €	155,00 €
Fahrzeugheck, Heckleuchte rechts außen, gebrochen, erneuern	155,00 €	155,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	680,00 €	340,00 €
Dach, Dachhaut, verkratzt, lackieren	680,00 €	340,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Unfallschäden / Vorschäden	1.360,00 €	1.360,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verformt, erneuern + lackieren	1.360,00 €	1.360,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	120,00 €	120,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 36 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.