

14548 Schwielowsee OT Geltow

Rücknahmegutachten

Berichtsnr.: 95025003467
Auftragsnummer: 9084f906-78ff-45ba-a2ee-8d8244900d1b
Vertragsnummer:
Kunde: Fleetpool GmbH
Schanzenstr. 41d
51063 Köln
Besichtigt durch: Katrin Heller
Besichtigt am: 23.05.2025 um 11:00 Uhr
Standort: CAT Automobillogistik GmbH
Straße: Reginawerk 4
82275 Emmering
Deutschland
Fahrzeugart: PKW / Limousine
Hersteller: Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung: A5 / 35 TFSI S line
Fahrzeugidentifizierungsnummer: WAUZZZF50PA056171

Kosten- und Wertzusammenfassung (EUR):

| | ohne MwSt. | 19% MwSt. | mit MwSt. |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Reparaturkosten (geschätzt): | 780,00 EUR | 148,20 EUR | 928,20 EUR |
| Minderwerte (geschätzt): | 620,00 EUR | 117,80 EUR | 737,80 EUR |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Fahrzeugdaten

| | |
|--------------------|------------|
| Amtl. Kennzeichen: | WI-QB2601 |
| Erstzulassung: | 24.07.2023 |
| Nächste HU: | 07.2026 |
| Laufleistung (km): | 56.829 |
| Karosseriefarbe: | Schwarz |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum (ccm): | 1.984 |
| Leistung (kW): | 110 |

Bereifung

| Position | Dimension | Hersteller | Bereifung | Profil |
|------------------------|----------------|------------|-----------|--------|
| Reifen 1. Achse links | 225/50 R17 98H | Dunlop | M + S | 5 mm |
| Reifen 1. Achse rechts | 225/50 R17 98H | Dunlop | M + S | 5 mm |
| Reifen 2. Achse links | 225/50 R17 98H | Dunlop | M + S | 5 mm |
| Reifen 2. Achse rechts | 225/50 R17 98H | Dunlop | M + S | 5 mm |

Zusätzliche Bereifung

| Dimension | Hersteller | Bereifung | Profil |
|----------------|------------|-----------|--------|
| 245/40 R18 93H | Goodyear | Sommer | 6 mm |
| 245/40 R18 93H | Goodyear | Sommer | 6 mm |
| 245/40 R18 93H | Goodyear | Sommer | 6 mm |
| 245/40 R18 93H | Goodyear | Sommer | 6 mm |

Reifen

Reserverad (Art): Tire-Fit

Fahrzeugdokumente

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Zulassungsbescheinigung Teil 1: | vorhanden |
| Servicedokumentation: | vorhanden |
| HU-Bericht: | nicht vorhanden |

Fahrzeugausrüstung

| Code | Bezeichnung |
|--------|--|
| 000011 | Sitzheizung Vorn |
| 0A2 | Karosserie: 4-türig |
| 0E | Metallic-Lackierung |
| 0E0E | Mythosschwarz Metallic |
| 0G7 | Tiptronic |
| 0K4 | Mild-hybrid |
| 0M1 | Kraftstoffbehälter Mit Erhöhtem Füllvolumen |
| 0M1 | Kraftstofftank: 54 Ltr. |
| 0P0 | Standardabgasanlage |
| 0TD | Fußmatten Velours |
| 0TD | Fußmatten Vorn Und Hinten |
| 0Y1 | Standard-klimazonen |
| 1G8 | Reifen-Reparaturkit |
| 1KD | Scheibenbremsen Hinten, 16 Zoll (ece) |
| 1LA | Scheibenbremsen Vorn, 16 Zoll (ece) |
| 1T3 | Verbandmaterial Mit Warndreieck Und Warnwesten |
| 1X0 | Antriebsart: Frontantrieb |
| 1XW | Lederlenkrad 3-speichen Mit Multifunktion Plus |
| 2K6 | Stoßfänger Sport-Design (S-line) |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Fahrzeugausstattung

| Code | Bezeichnung |
|------|--|
| 2UC | Sport-Fahrwerk |
| 3B3 | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| 3L3 | Sitze vorn manuell einstellbar |
| 3L3 | Vordersitze Manuell Einstellbar |
| 3NJ | Fondsitzanlage (3 Sitzplätze) |
| 3S0 | Dachreling, Entfall |
| 472 | Otto-Partikelfilter (OPF) |
| 4E7 | Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| 4E7 | Gepäckraumklappe Elektrisch Öffnend Und Schließend |
| 4GF | Frontscheibe Akustikglas |
| 4I3 | Komfortschlüssel (ohne Safelock) |
| 4KC | Scheiben Seitlich Und Hinten In Wärmeschutzverglasung |
| 4L6 | Innenspiegel Automatisch Abblendend, Rahmenlos |
| 4UF | Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| 4X3 | Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| 4X3 | Seitenairbag vorn |
| 4ZD | Optikpaket Schwarz |
| 5MA | Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau |
| 5SL | Außenspiegel asphärisch, links |
| 5ZF | Kopfstützen Vorn |
| 6E1 | Mittelarmlehne Vorn |
| 6E3 | Mittelarmlehne vorn |
| 6FA | Außenspiegel Wagenfarbe |
| 6H0 | Dach In Wagenfarbe |
| 6K8 | Audi Pre Sense City |
| 6NT | Dachhimmel Stoff, schwarz |
| 6SS | Kofferraumbodenmatte |
| 6TS | Außenspiegel asphärisch, rechts |
| 6XK | Außenspiegel Elektrisch Einstell-, Beheiz- Und Anklappbar, Beidseitig Automatisch Abblendend |
| 7AA | Wegfahrsperre (elektronisch) |
| 7FH | LM-Felgen 7,5x17 (15-Speichen, für Winterbereifung) |
| 7K1 | Reifenkontroll-Anzeige |
| 7L6 | Start/Stop-Anlage |
| 7L8 | Start-stop-system |
| 7X2 | Einparkhilfe Plus |
| 7Y1 | Spurwechselwarnung |
| 7Y4 | Audi Active Lane Assist |
| 876 | Ambiente-Beleuchtung |
| 8EX | Scheinwerfer |
| 8G1 | Fernlichtassistent |
| 8K1 | Tagfahrlicht |
| 8K4 | Tagfahrlicht |
| 8RM | 8 Lautsprecher |
| 8SK | Heckleuchten LED |
| 8T8 | Audi Adaptive Cruise Control |
| 8Z5 | Nicht Heissland |
| 9AQ | 3-zonen-komfortklimaautomatik |
| 9AQ | Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| 9G9 | Riemenstartergenerator Rsg 12v 130-200 A |
| 9JA | Nichtraucher-Paket |
| 9JE | Usb-ladeschnittstellen Im Fond |
| 9P6 | Gurtanlegekontrolle |
| 9S8 | Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) |
| 9T1 | Scheibenwaschdüsen heizbar |
| 9ZV | Audi Phone Box Light |
| AV1 | Rechtsverkehr |
| AYC | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Fahrzeugausstattung

| Code | Bezeichnung |
|-------|---|
| C3G | LM-Felgen |
| C3G | Räder, 5-doppelspeichen S-design, 8,5jx18, Reifen 245/40 R18 |
| DCO01 | Kindersicherung, manuell |
| DMSB | Dmsb |
| DUV36 | Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| EF1 | Audi Drive Select |
| EL3 | Audi Connect Navigation & Infotainment |
| G1D | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic |
| GP1 | Fahrzeuge Mit Besonderen Produktaufwer- Tungsmaßnahmen |
| GT0 | Akzentflächen Schwarz Matt |
| GT0 | Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt |
| I8E | Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| IU1 | Smartphone-interface |
| IW3 | Audi Connect Notruf & Service Mit Audi Connect Remote & Control |
| J04 | Rollwiderstandsoptimierte Reifen, Geschwindigkeitsbegrenzt Mit Reifen 245/40 R 18 |
| J2D | Batterie 380a (68ah) |
| JM4 | Anti-Blockier-System (ABS) |
| KA2 | Rückfahrkamera |
| KK3 | Kältemittel R1234yf |
| N2M | Stoff Index |
| N5G | Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index |
| PAH | Optik-Paket schwarz |
| PCF | Assistenz-Paket Parken |
| PGD | Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung |
| PNQ | Mmi Navigation Plus Mit Mmi Touch |
| PNV | Vorbereitung Navigationssystem |
| PX2 | Scheinwerfer LED |
| PYJ | Assistenz-Paket Fahren |
| PYK | Assistenzpaket Fahren |
| Q1A | Normalsitze Vorn |
| QI6 | Serviceanzeige 30000 Km Oder 2 Jahre (Variabel) |
| QK1 | Mit Multifunktionskamera |
| QR9 | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung |
| QV3 | Digitaler Radioempfang |
| QZ7 | Elektromechanische Servolenkung |
| QZ7 | Servolenkung elektro-mechanisch |
| U5A | Instrumenteneinsatz, Anzeige In Km/h |
| UH2 | Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| VL1 | Fußgängerschutzmaßnahmen Erweitert |
| VT5 | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet |
| VT5 | Einstiegsleisten Mit Aluminiumeinlegern Vorn, Beleuchtet, S-schriftzug |
| VW1 | Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| WDC | Business-Paket |
| X0A | Description Not Found |
| XM0 | Modellpflege |
| Y4R | Neuwagen-Reifengarantie |
| | Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung |
| | Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TFSI) |
| | Parkbremse elektro-mechanisch |
| | Rücksitzlehne geteilt/klappbar |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Wertmindernde Faktoren

Gruppieren


| Pos | Bezeichnung, Reparaturart | Reparaturkosten | Minderwert |
|-----|---------------------------|-----------------|------------|
|-----|---------------------------|-----------------|------------|


Gebrauchsschäden

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------|---|
| 1 | Kofferraumbelag Verschrammt | 0,00 EUR | 0,00 EUR |  |
|---|--------------------------------|----------|----------|---|

Gewaltschäden

| | | | | |
|---|--|------------|------------|---|
| 2 | Stoßfänger hinten Verschrammt - Lackieren | 645,00 EUR | 485,00 EUR |  |
|---|--|------------|------------|---|

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---|
| 3 | Tür hinten rechts Kratzer - Smart repair | 60,00 EUR | 60,00 EUR |  |
|---|---|-----------|-----------|---|

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|---|
| 4 | Fahrzeug innen Verschmutzt - Reinigen | 75,00 EUR | 75,00 EUR |  |
|---|--|-----------|-----------|---|

14548 Schwielowsee OT Geltow

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem gepflegten Allgemeinzustand.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Bei Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.

Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder, wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.

Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

Bemerkungen

letzter Service am 12.06.23 bei 1 Km

Fzg. war sehr verschmutzt aussen , Kratzer und evtl hageldellen schwer erkennbar

Die Besichtigung erfolgte durch den/die Sachverständige(n) Katrin Heller. Die nachfolgende Fertigstellung des angezeigten Rücknahmegutachten erfolgte im Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group durch Jens Krasemann.

Schlusswort

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreiem Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Ramerberg, 26.05.2025

Lichtbildanlage

Gutachtennummer
VIN

95025003467
WAUZZF50PA056171



Bild 1 Übersicht vorn links



Bild 2 Diagonale hinten rechts



Bild 3 Tacho bei lfd. Motor



Bild 4 Navigationssystem (eingeschaltet)



Bild 5 Schlüssel, Borddokumente



Bild 6 Fahrgestellnummer



Bild 7 Reifen



Bild 8 zusätzlicher Radsatz



Bild 9 Umweltplakette




Bild 10 ZB 1 mit Halterdaten



Bild 11 Kofferraumbelag Verschrammt



Bild 12 Kofferraumbelag Verschrammt



Bild 13 Kofferraumbelag Verschrammt



Bild 14 Stoßfänger hinten Verschrammt - Lackieren



Bild 15 Stoßfänger hinten Verschrammt - Lackieren



Bild 16 Stoßfänger hinten Verschrammt - Lackieren



Bild 17 Stoßfänger hinten Verschrammt - Lackieren




Bild 18 Tür hinten rechts Kratzer - Smart repair




Bild 19 Tür hinten rechts Kratzer - Smart repair



Bild 20 Fahrzeug innen Verschmutzt - Reinigen



Bild 21 Fahrzeug innen Verschmutzt - Reinigen



Bild 22 Fahrzeug innen Verschmutzt - Reinigen



Bild 23 Fahrzeug innen Verschmutzt - Reinigen



Bild 24 Fahrzeug innen Verschmutzt - Reinigen

Die Lichtbildanlage enthält 24 Bilder.