

**AUDI A5****A5 Sportback 40 TDI quattro S tronic**

FIN	WAUZZF56PA007606
Kilometerstand	56.728 km
Erstzulassungsdatum	08.09.2022

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum

17.09.2025 10:57:10

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WAUZZF56PA007606
Kilometerstand	56.728 km
Fahrzeugart	Limousine
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	08.09.2022
Kraftstoffart	Hybrid Diesel
Marke	AUDI
Modell	A5
Gesamtanzahl der Sitze	5

Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik
Gänge	7
Interieurfarbe	Schwarz
Fahrzeugfarbe	Schwarz
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Nein
Polsterart	Stoff

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2
Euro-Aufkleber	Ja

Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0

Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Nein	Navigation	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	3,0 mm	Goodyear	245/40 R 18 93 H	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	3,0 mm	Goodyear	245/40 R 18 93 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Goodyear	245/40 R 18 93 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Goodyear	245/40 R 18 93 H	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Dunlop	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Dunlop	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Dunlop	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Dunlop	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Stoßfänger hinten

Kratzer
Schweregrad
Reparaturmethode
Ursache




3 | Karosserie

Beschädigt
Ersetzen
Ersetzen
Unfallschaden 1

 65522759.pdf



Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.093,98 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Servicenachweis fehlt , KVA Macadam

Fahrzeugbilder

