



AUDI A5

A5 Sportback 40 TDI quattro S tronic

FIN	WAUZZZF56PA007606
Kilometerstand	56.728 km
Erstzulassungsdatum	08.09.2022

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	17.09.2025 10:57:10	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WAUZZZF56PA007606	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	56.728 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Limousine	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	08.09.2022	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	AUDI	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	A5	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Nein	Navigation	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	3,0 mm	Goodyear	245/40 R 18 93 H	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	3,0 mm	Goodyear	245/40 R 18 93 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Goodyear	245/40 R 18 93 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Goodyear	245/40 R 18 93 H	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Dunlop	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Dunlop	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Dunlop	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Dunlop	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium	-

Äußere Schäden



2 | Stoßfänger hinten


Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Karosserie

Typ	Beschädigt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

 65522759.pdf



Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.093,98 €

KOMMENTARE

i Allgemeiner Hinweis

Service­nachweis fehlt

Service­nachweis fehlt , KVA Macadam

Fahrzeugbilder

