

**AUDI Q5****Q5 40 TDI SPORT**

FIN	WAUZZZFY2M2102115
Kilometerstand	151.041 km
Erstzulassungsdatum	25.06.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	30.04.2025 13:09:43	Inspektionsort	Schlosser Mücke
--------------------	---------------------	----------------	-----------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WAUZZZFY2M2102115	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	151.041 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	25.06.2021	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	AUDI	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Q5	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Nein

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Klimaanlagenotyp	Klimaanlage auto.	Sitzheizung vorne	Ja
Dachreling	Ja	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Tempomat	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja		

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne Rechts	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten Links	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten Rechts	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Pirelli	235/65 R 17 102 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Pirelli	235/65 R 17 102 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Pirelli	235/65 R 17 102 H	Winter	Aluminium	-
Demontiert	5,0 mm	Pirelli	235/65 R 17 102 H	Winter	Aluminium	-

ÄUSSERE SCHÄDEN



2 | STOSSFÄNGER VORNE


Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | STOSSFÄNGERZIERBLENDE VORNE

Typ	Fehlt
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Deckel für Abschleppöse fehlt




4 | TÜR HINTEN LINKS

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | SEITENWAND HINTEN LINKS


Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | RÜCKSEITE

Typ	Deformiert
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Unfallschaden 1

60208742.pdf





7 | TÜR HINTEN RECHTS

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

INNENSCHÄDEN



1 | INNENRAUM

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

2.604,91 €

KOMMENTARE

ALLGEMEINER HINWEIS

Servicenachweis fehlt

Servicenachweis fehlt ; KVA Macadam

FAHRZEUGBILDER

