

**AUDI Q5****Q5 50 TFSI E QU**

FIN	WAUZZFY6L2125864
Kilometerstand	179.455 km
Erstzulassungsdatum	22.03.2021

**AUFTRAGSDetails**

Begutachtungsdatum	10.09.2025 09:16:53	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren
--------------------	---------------------	----------------	-------------------------

**FAHRZEUGINFORMATIONEN**

FIN	WAUZZFY6L2125864	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	179.455 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	22.03.2021	Fahrzeugfarbe	Rot
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	AUDI	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Q5	Polsterart	Leder und Alcantara
Gesamtanzahl der Sitze	5		

**DOKUMENTE UND WARTUNG**

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

**GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN**

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>1</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Schiebedach elekt.	<b>Nein</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Ja</b>		

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 V	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Continental	235/60 R 18 103 V	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Continental	235/60 R 18 103 V	Winter	Aluminium	-
-	-	3,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	3,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden



### 3 | Windschutzscheibe

Type	Riss
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung > 1 cm in Zone B



### 4 | Tür vorne links

Type	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## Innenschäden



### 1 | Türverkleidung vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

863,38 €

## KOMMENTARE

### ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt / WSS Austausch

# Fahrzeugbilder

