



AUDI Q5

Q5 50 TFSIE QUA

FIN	WAUZZFY7M2106063
Kilometerstand	97.738 km
Erstzulassungsdatum	03.09.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	30.09.2025 08:01:09	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WAUZZFY7M2106063	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	97.738 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	03.09.2021	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	AUDI	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Q5	Polsterart	Leder und Alcantara
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelkabine	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Wartungshistorie	23/08/2021,28
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Hankook	235/60 R 18 103 H	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Hankook	235/60 R 18 103 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	8,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	8,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden




3 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfängerspoiler vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Türgriff außen hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Innenschäden



1 | Wartung

Typ	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Wartungsservice fällig



2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank

Geschätzter reduzierter Wert

530,05 €

Fahrzeugbilder

