

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YFC893 (chassisnr: WAUZZZGB4LR043892)

Dit is een BTW auto



AUDI A1 SPORTBACK 1.0 25 TFSI

Km-stand	191010 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1165 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	11-08-2020	Aantal cilinders	3	Wielbasis	255 cm
		Vermogen	70 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	127 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Airconditioning, Licht metalen velgen 15 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Audio optie_anders (af fabriek)

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, professioneel reinigen	Normale geur	: Nee, ruikt naar rook
Hemelbekleding beschadigd	: Ja, brandgat(en)	Voorruit	: Aandacht nodig, pitjes

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
------	-----------------	-------	------	------

LV	7 mm	Zomer	Overig	185/65 R15
RV	7 mm	Zomer	Overig	185/65 R15
LA	5 mm	All weather	Vredestein	185/65 R15
RA	5 mm	All weather	Vredestein	185/65 R15

Aantal wieloppoeken/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Dak Omschrijving: Vogelpoep Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten		Deel: Interieur Omschrijving: Vervuild en rooklucht Gegeven oplossing: Reinigen professioneel	
Deel: Motorkap Omschrijving: Gedeukt en vogelpoep Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Spoiler lv Omschrijving: Beschadigd Gegeven oplossing: Vervangen	
Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Deuken Gegeven oplossing: Restylen		Deel: Portier linksachter Omschrijving: Deukjes en kras Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Scherm linksachter Omschrijving: Gekrast Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Bumper achter Omschrijving: Krassen en slecht hersteld Gegeven oplossing: Spuiten	

Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Slecht hersteld
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Hemelbekleding
Omschrijving:
Brandgaatje
Gegeven oplossing:
Herstellen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto