

Expertise

Protokollnummer: 37654398
Auftrags-Nr / Referenz: 1001791716
Besichtigungsdatum: 20.12.2024

Hersteller: Audi

Modell: e-tron 50

FIN: WAUZZZGE2NB041905



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Audi e-tron 50	
Fahrgestellnummer	WAUZZZGE2NB041905
Laufleistung (abgelesen)	32.868 km
Erstzulassung	14.12.2022
Anzahl Halter	unbekannt
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2025
Leistung / Hubraum	158 kw / 0 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 1
Getriebe Bezeichnung	Getriebe für Elektrofahrzeug
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Navarrablau Metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Alcantara/Leder
Polsterfarbe	Anthrazit
Re/-Import	Nein



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	28.300 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	0588 / BSK 00111		
Abgasnorm	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.040 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	255/50 R20 109H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm
2)	255/50 R20 109H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 07/2027		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen



Ausstattung



Ausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Airbag Fahrer- / Beifahrerseite
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder
- Audi music interface
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling eloxiert
- DVD-Laufwerk
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Elektromotor 230 kW (cont. 158 kW)
- Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung/Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Ladedose (AC / DC)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Progressivlenkung
- Radstand 2928 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sound-System Bang & Olufsen
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Radio
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bedienelemente schwarz matt
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- e-tron Aufladesystem
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 71 kWh brutto / 64 kWh netto
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket S line
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfort-Standklimatisierung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekabel 2,5 m (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion S-line
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Ausführung: advanced (Voll-Lackierung)
- Türverkleidungseinsätze in Alcantara
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fondpassagiere
- Vorbereitung Lichtassistent für weitere Funktionen (feature on demand, FOD)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Navigationsgerät mit Kartenansicht



- Klimaanlage

|

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dies hat folgenden Grund: I.O

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (Aufgebraucht) - leer - erneuern
2	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung

Verkleidungen/Abdeckungen - Fußmatten (Stoffmatte Vorne Rechts)

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Unbekannt, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 22.06.2023
2	Unbekannt, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 26.04.2023
3	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Dachholm links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden



Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bemerkungen

Sporadische Fehler im System vorhanden.



Abbildung 1: Schräg_vorne



Abbildung 2: Schräg_hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Schweller



Abbildung 12: Schweller



Abbildung 13: Typschild



Abbildung 14: Räder/Reifen



Abbildung 15: Räder/Reifen



Abbildung 16: Räder/Reifen



Abbildung 17: Räder/Reifen



Abbildung 18: Fahrzeugdokumente



Abbildung 19: Fahrzeugdokumente



Abbildung 20: Fahrzeugdokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Beschädigung 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (Aufgebraucht) - leer - erneuern



Beschädigung 2: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug