

**BMW 5er****530e Aut.**

FIN

WBA11AG090CL07773

Kilometerstand

128.336 km

Erstzulassungsdatum

01.09.2022

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum

21.08.2025 10:19:39

Inspektionsort

BCA Heidenheim

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBA11AG090CL07773	
Kilometerstand	128.336 km	
Fahrzeugart	Limousine	
Anzahl Türen	4	
Erstzulassungsdatum	01.09.2022	
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	
Marke	BMW	
Modell	5er	
Gesamtanzahl der Sitze	5	

Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe	Automatik
Gänge	8
Interieurfarbe	Schwarz
Fahrzeugfarbe	Schwarz
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Leder

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2
Euro-Aufkleber	Ja

Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1

Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja
Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelkabine	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Wartungshistorie	21/01/2025,104540

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	1,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Vorne	Rechts	1,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden

Schäden ohne Gruppen



3 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Reifen vorne links

Typ	Verschlissen
Schweregrad	Ersetzen
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Reifen vorne rechts

Typ	Verschlissen
Schweregrad	Ersetzen
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


Seite Rechts



6 | Seitenwand hinten rechts


Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

64514289.pdf



7 | Tankdeckel

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1



8 | Tür hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparurmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

Innenschäden



1 | Wartung

Typ	Wartung fällig
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Wartungsservice fällig



2 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.345,17 €

KOMMENTARE

① Allgemeiner Hinweis

KVA Macadam

Fahrzeugbilder

