

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BAV722 (chassisnr: WBA11BL090CH93144)

Dit is een BTW auto



BMW 5-SERIE SEDAN 518DA

Km-stand	134162 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1745 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Achter	Aantal deuren	4
Datum eerste toelating	13-09-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	298 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	126 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Stoelen deels elektrisch

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, slijtage	Voorruit	: Aandacht nodig, pit

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
------	-----------------	-------	------	------

LV	5 mm	Zomer	Goodyear	225/55 R17
RV	5 mm	Zomer	Goodyear	225/55 R17
LA	6 mm	Zomer	Goodyear	225/55 R17
RA	6 mm	Zomer	Goodyear	225/55 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Scherm linksachter Omschrijving: Deukje en krasjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Spiongen Omschrijving: Gekrast Gegeven oplossing: Spotrepair	
Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie		Deel: Portier linksachter Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Achterklep Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Sputen		Deel: Bumper achter Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Sputen		Deel: Portier rechtsvoor Omschrijving: Beschadiging met deuk Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie		Deel: Voorruit Omschrijving: Pit Gegeven oplossing: Opvullen	

Deel:

Sponningen

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Spotrepair

**Deel:**

Knipperlicht links

Omschrijving:

Beschadigd

Gegeven oplossing:

Vervangen

**Extra foto's**

Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto