

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38863018



WBA11CG050CR69507

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Besichtigungszustand		
Kennzeichen	Laufleistung (abgelesen)		15.724 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	18.000 km
Typ/Modell	530e Touring Aut.	HU (Bericht lag nicht vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	WBA11CG050CR69507	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	14.02.2024	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren
2	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürt - auslegen / polieren
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
4	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Zubehör) - verkratzt / verschürt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38863018



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige
BMW eDrive Zones
BMW ID
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dachreling schwarz
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC)
E-Motor
Favoritentasten
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumtrennetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten
Heckklappenbetätigung, automatisch
Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt
Heckscheibenwischer
Hinterachsluftfederung mit Niveauregulierung
Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Interieurleisten OXIDSILBER dunkel matt mit Akzentleiste PERLGLANZ Chrom

Bezeichnung
Kindersicherung in den hinteren Türen
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen
Kopfstützen (5)
Lackierung: Uni-Lackierungen
Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko)
Ladekabel (Mode 3)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion
Mittelarmlehne im Fond
Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional
Ottopartikelfilter
Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
Parkbremse, elektromechanisch
Polsterung: Sensatec perforiert
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung
Räder: Leichtmetall Vielspeiche 619
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruckanzeige
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer
Standklimatisierung
Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Telefon: WLAN Hotspot
Teleservices
Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz I
Warndreieck und Verbandkasten
Wegfahrsperrre elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum
Xtraboost
Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38863018



Sonderausstattung

Bezeichnung
Ambientes Licht
Chrome Line Exterieur
Driving Assistant
Head-Up Display
Komfortzugang mit BMW Digital Key
Paket: Business
Parking Assistant
Polsterung: Sensatec perforiert in V. mit M-Sportpaket
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38863018



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530e Touring Aut.	Laufleistung (abgelesen)	15.724 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG050CR69507	Erstzulassung	14.02.2024

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38863018



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38863018



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör



Abbildung 22: Zubehör




Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürt - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürt - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38863018



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38863018



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott