




GA-Lagernummer: 1256625

				Umsatzsteuer ja	§25a nein
Fahrzeugdaten	Hersteller BMW	Typ 530e Touring Aut.	Modell 530e Touring Aut.		
VIN	WBA11CG0X0CH45913	Aufbau Kombi Kombi	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Super	KBA-Schlüssel 0005/DER
Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II 08.10.2021	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler 86.834 km	Leistung (kW) 135 kW	Anzahl Zylinder 4	HV-Batterie (kWh) 0
Ehemalige Nutzung				Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 10/24
keine Sondernutzung					Letzter KD (km) 76.763 km
Farbe	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT ..	Lackierung k. A.	Reimport nein	nächster KD k. A.	nächster KD (km) k. A.
Scheckheft	elektronisch vollständig	Scheckheft Bemerkung Service 2 Monate verspätet durchgeführt			
Polster	Stoff	Polsterfarbe STOFF RHOMBICLE/AL..	Getriebe Automatik	Schadstoffk. E6d	CO ₂ -Emission (g/km) 35-43 (WLTP)
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Ciptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:										
Ablagemöglichkeiten	Active Guard										
Airbag: 2 SeitenaIRbags vorne	Airbag: Knieairbag für Fahrer										
Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage										
Armauflagen vorne und hinten	Aufmerksamkeitsassistent										
Außentemperaturanzeige	BMW eDrive Zones										
Bremsleuchte, dritte	Drehzahlmesser										
Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC	E-Motor										
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibenwaschdüsen beheizt										
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumtrennnetz										
Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.	Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe										
Heckscheibe separat zu öffnen	Heckscheibenwischer										
Hochvoltbatterie inkl. Battery Certifica	Innenspiegel automatisch abblendend										
Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt	Kindersicherung in den hinteren Türen										
Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge	Kopfstützen (5)										
Ladekabel (Mode 3)	Ladeklappe										
Lenkrad: Sport-Leder m. Multifunktion	Mittelarmlehne im Fond										
Ottopartikelfilter	Paket: Connected Package Professional										
Parkbremse, elektromechanisch	Personal Profile										
Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensor										
Rekuperationssystem	Schlüsselloser Motorstart										
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)	Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch										
Start-/Stop-Knopf	Steckdose in Mittelkonsole und Gepäckra										
Verzurrösen im Gepäckraum	Vorbereitung Fahrerassistenz I										
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperrre elektronisch										
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung											
	Sonderausstattung:										
Ambientes Licht	Anhängerkuplung										
Getriebe: Steptronic Sport Getr.	Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung										
Lenkrad: M Lederlenkrad	LMR Doppelspeiche 662 M 8J x 18'										
M Hochglanz Shadow Line	M Interieurleisten Aluminium Rhombicle										
Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket	Paket: M Sportpaket (520e,530e)										
Polsterung: Stoff Rhombicle/Alcantara	Sitz: Sitzheizung vorn										
Verglasung: Sonnenschutzverglasung											
Vorschäden	Vorschäden:										
Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe							
nein	ja	nein	nein	461,18 €							
Lackarbeit -> siehe Rechnung: Stoßfänger vorne unten beilackiert 10/2021 (461,18 €)											
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Reifen u. Felgen	Zweiter Reifensatz Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)	Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 245/45 ZR18	VL 6,00 mm (Dunlop)
	Reifen hinten 245/45 ZR18	HL 4,00 mm (Sonstige)
	Bemerkung	Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand

Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - leicht beschädig..
 Fondseite links - Kratzer - polieren
 Heckklappe - Kratzer - polieren
 Innenraum - Hundehaare entfernen
 Innenraum - Lederreparatur
 Innenraum - Lederreparatur
 Kotflügel vorne links - Kratzer - polieren
 Kotflügel vorne rechts - Kratzer - lackieren
 Motorhaube - Steinschlag - austupfen
 Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
 Stoßfänger vorne - Instandsetzen und Spotten
 Stoßfängerverkleidung VL verformt ers
 Tür hinten links - Kratzer - lackieren
 Tür hinten rechts - Kratzer - polieren
 Tür hinten rechts - Türeinstieg hinten rechts Lackieren
 Tür vorne links - Kratzer - polieren
 Tür vorne rechts - Kratzer - polieren
 Türeinstieg HL Kratzer auslegen pol
 Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur
 Ziergitter Front (M) gebrochen ers

Technischer Zustand

Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Flanke beschädigt, erneuern


Wischarm Heckscheibe gebrochen ers

GA-Lagernummer: 1256625


Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Schadensbilder



Kotflügel vorne links - Kratzer - polieren



Tür vorne links - Kratzer - polieren



Tür vorne links - Kratzer - polieren



Tür hinten links - Kratzer - lackieren

Schadensbilder



Tür hinten links - Kratzer - lackieren



Innenraum - Lederreparatur



Innenraum - Lederreparatur



Türeinstieg HL Kratzer auslegen pol

Schadensbilder



Fondseite links - Kratzer - polieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Tür hinten rechts - Türeinstieg hinten rechts Lackieren



Tür hinten rechts - Türeinstieg hinten rechts Lackieren

Schadensbilder



Innenraum - Lederreparatur



Tür hinten rechts - Kratzer - polieren



Tür vorne rechts - Kratzer - polieren



Stoßfängerverkleidung VL verformt ers

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - leicht beschädigt, Gebrauchsspur



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Flanke beschädigt, erneuern



Stoßfänger vorne - Instandsetzen und Spotten



Stoßfänger vorne - Instandsetzen und Spotten

Schadensbilder



Ziergitter Front (M) gebrochen ers



Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Innenraum - Hundehaare entfernen

Schadensbilder



Innenraum - Hundehaare entfernen



Innenraum - Hundehaare entfernen



Innenraum - Hundehaare entfernen



Heckklappe - Kratzer - polieren

Schadensbilder



Wischarm Heckscheibe gebrochen ers



Kotflügel vorne rechts - Kratzer - lackieren



Kotflügel vorne rechts - Kratzer - lackieren