



BMW 3er

320D AUT.

FIN	WBA11DY050FK20595
Kilometerstand	27.753 km
Erstzulassungsdatum	18.08.2020

AUFTRAGSDetails

Begegungsdatum	22.09.2025 11:47:10	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Emmering
----------------	---------------------	----------------	----------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBA11DY050FK20595	Antriebsart	Heckantrieb
Kilometerstand	27.753 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Limousine	Gänge	8
Anzahl Türen	4	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	18.08.2020	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Hybrid Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	BMW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	3er	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0
Art des Navigations-Datenträgers	SD vorhanden
Einparkhilfe hinten	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein

Navigation	Ja
Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Sitzheizung vorne	Ja
Tempomat	Ja
Wartungshistorie	04/08/2023,13458

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich.

Geschätzter reduzierter Wert

0,00 €

Fahrzeugbilder

