



BMW 3er

320d Touring Aut.

| | |
|---------------------|-------------------|
| FIN | WBA11DZ060FK13458 |
| Kilometerstand | 85.368 km |
| Erstzulassungsdatum | 03.08.2020 |

AUFTRAGSDetails

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|
| Begutachtungsdatum | 12.08.2025 13:23:55 | Inspektionsort | BCA Neuss |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|

FAHRZEUGINFORMATIONEN

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FIN | WBA11DZ060FK13458 | Antriebsart | Heckantrieb |
| Kilometerstand | 85.368 km | Getriebe | Automatik |
| Fahrzeugart | Kombi | Gänge | 0 |
| Anzahl Türen | 5 | Interieurfarbe | Schwarz |
| Erstzulassungsdatum | 03.08.2020 | Fahrzeugfarbe | Grau |
| Kraftstoffart | Hybrid Diesel | Fahrzeugkategorie | Personenkraftwagen |
| Marke | BMW | Metallic-Lackierung | Ja |
| Modell | 3er | Polsterart | Teil-Kunstleder |
| Gesamtanzahl der Sitze | 5 | | |

DOKUMENTE UND WARTUNG

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------|----|
| Anzahl Schlüssel gesamt | 2 | Originalschlüssel | Ja |
| Euro-Aufkleber | Ja | Betriebsanleitung | Ja |

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Anhängerkupplungstyp | Keine Anhängerkupplung | Klimaanlagentyp | Klimaanlage auto. |
| Anzahl der Ladekabel (Normalladung) | 0 | Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden | Ja |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Anzahl der Ladekabel (Schnellladung) | 0 | Multifunktionslenkrad | Ja |
| Art des Navigations-Datenträgers | Nicht anwendbar | Navigation | Ja |
| Dachreling | Ja | Scheinwerfertyp | Scheinwerfer LED |
| Doppelcabine | Nein | Schiebedach elekt. | Nein |
| Einparkhilfe hinten | Ja | Sitzheizung vorne | Ja |
| Einparkhilfe vorn | Ja | Tempomat | Ja |
| Elektrisch verstellbare Sitze VL | Nein | Wartungshistorie | 21/01/2025,74688 |
| Elektrisch verstellbare Sitze VR | Nein | | |

BEREIFUNG

Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|--------|----------|-------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Vorne | Links | 6,0 mm | Goodyear | 225/50 R 17 94 W | Sommer | Aluminium | - |
| Vorne | Rechts | 6,0 mm | Goodyear | 225/50 R 17 94 W | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Links | 7,0 mm | Goodyear | 225/50 R 17 94 W | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Rechts | 7,0 mm | Goodyear | 225/50 R 17 94 W | Sommer | Aluminium | - |

Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|-----|----------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| - | - | 7,0 mm | Continental | 225/50 R 17 98 V | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 7,0 mm | Continental | 225/50 R 17 98 V | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 7,0 mm | Continental | 225/50 R 17 98 V | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 7,0 mm | Continental | 225/50 R 17 98 V | Winter | Aluminium | - |

SCHÄDEN

Äußere Schäden




3 | Stoßfänger vorne

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >10 cm - 15 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



4 | Tür hinten links

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >6 cm - 8 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



5 | Stoßfänger hinten

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >10 cm - 15 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |






6 | Einstiegsschweller hinten rechts

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



7 | Tür vorne rechts

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Delle(n) und Kratzer |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



Innenschäden



1 | Innenraum

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Verschmutzt |
| Schweregrad | Gesamtes Fahrzeug |
| Reparaturmethode | Reinigen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



2 | Innenraum

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Deformiert |
| Schweregrad | Unbekannt |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.508,63 €

Fahrzeugbilder

