



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12166829
Berichtsnummer :	0000000849284-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	RE-AS 2002		

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe 3 Touring .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA11FZ020FN71989	Laufleistung abgelesen:	99987 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.10.2022 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	24.06.2025 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	000//5DDH	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	BLACK SAPPHIRE METALLIC	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	80281 / 08.10.2024		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 4 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Ausstattungs-Paket: Connected Professional • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • BMW Live Cockpit Plus • Bremsassistent • Dachreling Hochglanz Shadow-Line • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Dynamische Traction Control (DTC) • Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) • Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter • Fußmatten Velours • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) • Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen) • Heckleuchten LED • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System hinten • Kopfstützen hinten klappbar • Licht- und Regensensor • Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel) • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag hinten • Servolenkung Servotronic • Spiegel-Paket • Uni-Lackierung • Widescreen Display | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz • Außenspiegel Wagenfarbe • Bordcomputer • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Dynamische Bremsleuchte • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang • Ablage-Paket • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fernentriegelung Heckklappe • Fußraumbeleuchtung vorn • Gepäckraumbeleuchtung • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Heckklappenbetätigung automatisch • Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control • Kopf-Airbag-System vorn • Wärmeschutzverglasung getönt • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch • Rußpartikelfilter • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Warndreieck • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System Driving Assistant • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Fzg. ohne Modell-Schriftzug • HiFi-Lautsprechersystem |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Metallic-Lackierung• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)• Sonnenschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none">• Parkassistent-Paket• Sitzheizung vorn |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Verformt (leicht)
2.	A-Säule Vorne - Links	Steinschlag
3.	Dach	Kratzer
4.	Heckklappe	Kratzer
5.	A-Säule Vorne - Rechts	Steinschlag
6.	Dach	Steinschlag
7.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
8.	Lenkrad (leder)	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)




1. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)




1. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



2. A-Säule Vorne - Links
Steinschlag



3. Dach
Kratzer




4. Heckklappe
Kratzer



5. A-Säule Vorne - Rechts
Steinschlag



6. Dach
Steinschlag



7. Kotflügel Vorne - Rechts
Steinschlag



8. Lenkrad (leder)
Gebrauchsspuren