

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 49 Fotos

Dokumentennummer: 1776496

Amtliches Kennzeichen: M-GS422E

Fahrzeugidentifikationsnummer: WBA21FS000FN27276



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts




Bild 3: Heckdiagonale links




Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display




Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz




Bild 12: Tacho



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente




Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 15: Motorraum




Bild 16: Servicedokumente




Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I




Bild 18

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge Kratzer



Bild 19

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge Kratzer



Bild 20

Fahrzeugfront Motorhaube Kratzer




Bild 21
Fahrzeugfront Motorhaube Kratzer




Bild 22
Fahrzeugfront Motorhaube Kratzer



Bild 23
rechte Seite Tür vorne rechts Kratzer




Bild 24
rechte Seite Tür vorne rechts Kratzer




Bild 25
Innenraum Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 26
Innenraum Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 27
Dach Dachholm rechts Delle




Bild 28
Dach Dachholm rechts Delle



Bild 29
rechte Seite Tür hinten rechts Kratzer



Bild 30
rechte Seite Tür hinten rechts Kratzer



Bild 31
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer



Bild 32
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer



Bild 33
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 34
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 35
linke Seite C-Säule links Kratzer




Bild 36
linke Seite C-Säule links Kratzer



Bild 37
Dach Dachhaut deformiert



Bild 38
linke Seite Tür vorne links Kratzer



Bild 39
linke Seite Tür vorne links Kratzer



Bild 40
Innenraum Türverkleidung vorne links beschädigt



Bild 41
Innenraum Türverkleidung vorne links beschädigt



Bild 42
Dach Dachhaut deformiert




Bild 43
Dach Dachhaut deformiert



Bild 44
Innenraum Kofferraum Ladekantenverkleidung Kratzer



Bild 45

Innenraum Türverkleidung hinten rechts und Zierleiste beschädigt



Bild 46

Innenraum Türverkleidung hinten rechts und Zierleiste beschädigt



Bild 47

Innenraum Türverkleidung hinten rechts und Zierleiste beschädigt




Bild 48

rechte Seite C-Säule rechts Kratzer




Bild 49
rechte Seite C-Säule rechts Kratzer