

14548 Schwielowsee OT Geltow

Rücknahmegutachten

Berichtsnr.: 95025002789
Auftragsnummer: 8bf3412e-7570-4ad7-a94d-d5c934f4fea9
Vertragsnummer:
Kunde: Fleetpool GmbH
Schanzenstr. 41d
51063 Köln
Besichtigt durch: Rolf Reiter
Besichtigt am: 28.04.2025 um 14:00 Uhr
Standort: ServiceLobby RT GmbH
Straße: Arbach ob d. Str. 26/2
72793 Pfullingen
Deutschland
Fahrzeugart: PKW / Kombi
Hersteller: BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung: 3 / 320 i M Sport
Fahrzeugidentifizierungsnummer: WBA21FY010FP37943

Kosten- und Wertzusammenfassung (EUR):

| | ohne MwSt. | 19% MwSt. | mit MwSt. |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Reparaturkosten (geschätzt): | 650,00 EUR | 123,50 EUR | 773,50 EUR |
| Minderwerte (geschätzt): | 650,00 EUR | 123,50 EUR | 773,50 EUR |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Fahrzeugdaten

| | |
|---------------------------|------------|
| Amtl. Kennzeichen: | WI-QB1446 |
| Erstzulassung: | 26.04.2023 |
| Nächste HU: | 04.2026 |
| Laufleistung (km): | 28.346 |
| Karosseriefarbe: | Grau |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum (ccm): | 1.998 |
| Leistung (kW): | 135 |

Bereifung

| Position | Dimension | Hersteller | Bereifung | Profil |
|------------------------|----------------|------------|-----------|--------|
| Reifen 1. Achse links | 225/45 R18 95W | Pirelli | Ganzjahr | 6 mm |
| Reifen 1. Achse rechts | 225/45 R18 95W | Pirelli | Ganzjahr | 6 mm |
| Reifen 2. Achse links | 255/40 R18 99W | Pirelli | Ganzjahr | 6 mm |
| Reifen 2. Achse rechts | 255/40 R18 99W | Pirelli | Ganzjahr | 6 mm |

Reifen

Fahrzeugdokumente

| | |
|--|-----------------|
| Zulassungsbescheinigung Teil 1: | vorhanden |
| Servicedokumentation: | vorhanden |
| HU-Bericht: | nicht vorhanden |

Fahrzeugausstattung

| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| 0A2 | Karosserie: 5-türig |
| 0E | Metallic-Lackierung |
| 1CB | Co2 Umfang |
| 1DF | Abgastechnik Eu6d/e |
| 1PD | Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| 216 | Servolenkung Servotronic |
| 230 | Eu Spezifische Zusatzumfaenge |
| 2TE | Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen) |
| 2VL | Variable Sportlenkung |
| 302 | Alarmanlage |
| 322 | Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) |
| 3CX | Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| 3MC | Dachreling Hochglanz Shadow-Line |
| 3MQ | BMW M 50 Jahre Embleme |
| 3NU | Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| 3SG | Sportsitze vorn |
| 402 | Panoramadach (Glas) |
| 420 | Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| 423 | Fußmatten Velours |
| 472 | Otto-Partikelfilter (OPF) |
| 487 | Lordosenstuetze Fuer Fahrer |
| 491 | Sitzlehnenbreitenverstellung vorn |
| 4A3 | Sitzheizung vorn |
| 4E2 | Fernentriegelung Heckklappe |
| 4GF | Wärmeschutzverglasung getönt |
| 4KM | Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect |
| 4L6 | Innenspiegel Automatisch Abblendend |
| 4NE | Blow-by-heizer |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Fahrzeugausstattung

| Code | Bezeichnung |
|-------|--|
| 4U2 | Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter |
| 4UF | Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| 4X3 | Seitenairbag vorn |
| 4X4 | Seitenairbag hinten |
| 4X7 | Kopf-Airbag-System hinten |
| 508 | Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| 534 | Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| 537 | DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| 544 | Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| 552 | Adaptiver Led-scheinwerfer |
| 5AQ | Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) |
| 5AS | Driving Assistant |
| 5DC | Kopfstützen hinten klappbar |
| 5DT | Dynamische Traction Control (DTC) |
| 676 | HiFi-Lautsprechersystem |
| 6AE | Teleservices |
| 6AF | Gesetzlicher Notruf |
| 6AK | Connecteddrive Services |
| 6C4 | Ausstattungs-Paket: Connected Professional |
| 6FA | Außenspiegel Wagenfarbe |
| 6T1 | Fußraumbeleuchtung vorn |
| 6U2 | BMW Live Cockpit Plus |
| 6U3 | Bmw Live Cockpit Professional |
| 6VB | Steuerung Infotainment |
| 6WC | Widescreen Display |
| 6XN | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| 704 | Sport-Fahrwerk (M-Technic) |
| 715 | Aerodynamik-Paket M-Technic |
| 760 | Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| 760 | M Hochglanz Shadow Line |
| 775 | M Dachhimmel Anthrazit |
| 7LF | M Sport |
| 7M9 | Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang) |
| 7R7 | Innovations-Paket |
| 801 | Deutschland-ausfuehrung |
| 876 | Ambiente-Beleuchtung |
| 8KA | Oelwartungsint. 30.000km/24monate |
| 8N6 | Licht- und Regensensor |
| 8R9 | Kaeltemittel |
| 8SK | Heckleuchten LED |
| 8TF | Aktiver Fussgaengerschutz. |
| 8WM | Steuerung D |
| 9E1 | Gepäckraumbeleuchtung |
| AQF | Parkassistent-Paket |
| AYC | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| C36M | BMW Individuallackierung Dravit-Grau Metallic |
| DUV36 | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| FCCAB | Bremsassistent |
| GH2 | Sportdifferential |
| H11 | Warndreieck |
| H12 | Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten |
| JM4 | Anti-Blockier-System (ABS) |
| KGNL | Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination |
| P49 | Spiegel-Paket |
| PNC | Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| PX2 | Scheinwerfer LED |
| QE6 | Ablage-Paket |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Fahrzeugausstattung

| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| U68 | Bordcomputer |
| UH2 | Parkbremse elektrisch |
| UJM | Reifendruck-Kontrollsystem |
| XM0 | Modellpflege |
| | Dachhimmel Anthrazit |
| | Dynamische Bremsleuchte |
| | Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
| | Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang |
| | Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
| | Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) |
| | Heckklappenbetätigung automatisch |
| | Kopf-Airbag-System vorn |
| | Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic |
| | LM-Felgen |
| | Motor 2,0 Ltr. - 135 kW |
| | Start/Stop-Anlage (Funktion) |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Wertmindernde Faktoren

Gruppieren

| Pos | Bezeichnung, Reparaturart | Reparaturkosten | Minderwert | |
|----------------------|--|-----------------|------------|---|
| Gewaltschäden | | | | |
| 1 | Stoßfänger hinten Verschrammt - Smart repair | 50,00 EUR | 50,00 EUR |  |
| 2 | Stoßfängerecke hinten rechts Kratzer - Smart repair | 50,00 EUR | 50,00 EUR |  |
| 3 | Alufelge vorne rechts Kratzer - Erneuern | 550,00 EUR | 550,00 EUR |  |

14548 Schwielowsee OT Geltow

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeugs wurde durchgeführt.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Bei Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.

Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder, wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.

Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

Bemerkungen

Die Besichtigung erfolgte durch die/den Sachverständige/n Rolf Reiter. Die nachfolgende Fertigstellung des angezeigten Rücknahmegutachten erfolgte im Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group durch Danilo Röpcke.

Schlusswort

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreiem Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Schlierbach, 30.04.2025

Lichtbildanlage

Gutachtennummer
VIN

95025002789
WBA21FY010FP37943



Bild 1 Übersicht vorn links



Bild 2 Diagonale hinten rechts



Bild 3 Tacho bei lfd. Motor



Bild 4 Navigationssystem (eingeschaltet)



Bild 5 Schlüssel, Borddokumente



Bild 6 Fahrgestellnummer




Bild 7 Reifen



Bild 8 Umweltplakette




Bild 9 ZB 1 mit Halterdaten



Bild 10 Stoßfänger hinten Verschrammt - Smart repair



Bild 11 Stoßfänger hinten Verschrammt - Smart repair




Bild 12 Stoßfänger hinten Verschrammt - Smart repair



Bild 13 Stoßfängerecke hinten rechts Kratzer - Smart repair



Bild 14 Stoßfängerecke hinten rechts Kratzer - Smart repair




Bild 15 Alufelge vorne rechts Kratzer - Erneuern



Bild 16 Alufelge vorne rechts Kratzer - Erneuern



Bild 17 Alufelge vorne rechts Kratzer - Erneuern



Bild 18 Alufelge vorne rechts Kratzer - Erneuern

Die Lichtbildanlage enthält 18 Bilder.