

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT215AT	VIN:	WBA31AC0105R85761
Model vozidla:	BMW Serie X1 (F48) (2015)	Provedení:	X1 sDrive16d AT
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1496
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Modrá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-06-30	Platnost tech. kont. do:	2026-09-27
Platnost měření emisí do:	2026-09-27	Stav tachometru:	104081 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 138 µm; LP blatník 139 µm; LP dveře 143 µm; LZ dveře 138 µm; LZ bok 145 µm; Z víko 141 µm; PZ bok 146 µm; PZ dveře 145 µm; PP dveře 139 µm; PP blatník 139 µm; Střeška 145 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), ABS (protiblokovací systém), Alarm, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	225/55 R 17	Letní	6
Pneu PP	Continental	225/55 R 17	Letní	6
Pneu LZ	Continental	225/55 R 17	Letní	6
Pneu PZ	Continental	225/55 R 17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo bolo pristavene v znečistenom stave prípadne poškodenia nebude možné úplne identifikovať

Datum ukončení: 2025-08-20

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

Poškozený díl

Druh poškození

1	Disk LP kola	Škrábance
2	Spojler P nárazníku pravý	Škrábance
3	Spojler P nárazníku střední	Škrábance
4	Přední nárazník	Škrábance
5	Dveře zadní pravé	Deformace
	Poznámka: Do zakladu	
6	Zadní nárazník	Škrábance
7	Spojler Z nárazníku	Deformace
8	Hrana LP dveří	Lak
9	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
10	Lem kola PP blatníku	Škrábance

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

Skoro jako nové

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Spojler P nárazníku pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Spojler P nárazníku střední - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Do zakladu

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Spojler Z nárazníku - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Hrana LP dveří - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **8**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Lem kola PP blatníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10