

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YPM627 (chassisnr: WBA31AC0703M72543)

Dit is een BTW auto



BMW X1 16DA SDRIVE

Km-stand	130029 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1575 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	27-10-2020	Aantal cilinders	3	Wielbasis	267 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	135 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding beige, Stoelverwarming, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Krik	Reservewiel
Navigatie CD/DVD	 Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Goodyear	225/55 R17
RV	3 mm	Zomer	Goodyear	225/55 R17
LA	3 mm	Zomer	Goodyear	225/55 R17

RA 3 mm Zomer Goodyear 225/55 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen




Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spuiten




Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Meerdere deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto