

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1722514
Auftrag vom: 05.06.2025 / 10:02 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021194072

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.848,00 €

Minderwerte gesamt: 1.218,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 25.06.2025 / 09:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0005 / CXV	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	BMW
Modell:	5er - 520 d Mild Hybrid Luxury Line (EURO 6d)	Erstzulassung:	10.03.2022
Letztzulassung:	10.03.2022	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	04.2027
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	140,0 kW
Hubraum:	1.995 ccm	Antriebsart:	Hybrid (Diesel / Elektro)
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	8	Laufleistung abgelesen:	186339 km
Laufleistung geschätzt:	186339 km		

Farbe außen

Farbe außen:	SCHWARZ II	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/55 R 17,0 101 Y	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	225/55 R 17,0 101 Y	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	225/55 R 17,0 101 Y	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	225/55 R 17,0 101 Y	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/55 R 17,0 101 V	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	225/55 R 17,0 101 V	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	225/55 R 17,0 101 V	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	225/55 R 17,0 101 V	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/55 R 17,0 97 H	Pirelli	Winterreifen,	-	Ohne	8,0 mm
2	225/55 R 17,0 97 H	Pirelli	Winterreifen,	-	Ohne	8,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	19.03.2025
Letzte Inspektion (km-Stand):	175029	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	3/4	<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>	
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	108,00 €	108,00 €
Fahrzeugzubehör, Tire-Fit Pannenset, fehlt, erneuern	108,00 €	108,00 €
Vorderachse, Felge vorne links, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Karosserie	210,00 €	210,00 €
Dach, Dachhaut, ca. 8x, Delle, Smart Repair	210,00 €	210,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Lackierung	1.530,00 €	900,00 €
Fahrzeug, Fahrzeug aussen, Fremdanhaftungen (entfernen) + Gebrauchsspuren + matter Lack, Steinschlag / -schläge, polieren - Kostenerweiterung möglich	250,00 €	250,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, 1x Delle mit Lackbeschädigung + 3x Dellen, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	750,00 €	380,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	530,00 €	270,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Innenraum / Kofferraum	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Innenraum, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 42 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.