

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Autopolis



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT934BV	VIN:	WBA35BG010N048252
Model vozidla:	BMW X3 (G01) (12.2017)	Provedení:	X3 xDrive20d AT
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	140	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá - Uni
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-09-16	Platnost tech. kont. do:	2026-09-12
Platnost měření emisí do:	2026-09-12	Stav tachometru:	212867 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 107 µm; LP blatník 112 µm; LP dveře 95 µm; LZ dveře 114 µm; LZ bok 105 µm; Z víko 102 µm; PZ bok 106 µm; PZ dveře 100 µm; PP dveře 114 µm; PP blatník 117 µm; Střeška 115 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (8x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	225/60 R18	Zimní	4
Pneu PP	Continental	225/60 R18	Zimní	4
Pneu LZ	Continental	225/60 R18	Zimní	4
Pneu PZ	Continental	225/60 R18	Zimní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-20

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Čelní sklo
2	Víko motoru
3	Přední nárazník
4	Mřížka P nárazníku střední
5	Blatník přední pravý
6	Hrana PP dveří
7	Dveře zadní pravé
8	Hrana PZ dveří
9	Zadní nárazník
10	Odrážka LZ
11	Víko zavazadlového prostoru
12	Dveře zadní levé
13	Dveře přední levé
14	B sloupek levý
15	Spojler P nárazníku
Interiér (vnitřní prostor)	
16	Loketní opěrka zadní
17	Plastový kryt víka zav. prostoru
18	Těsnění LP dveří
19	Výplň LP dveří
20	Tlačidlo start stop
Ostatní	
21	Interiér

Poškozený díl

Druh poškození

Prasklina
Deformace
Lak
Ke slícování
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Deformace
Škrábance
Deformace
Deformace
Škrábance
Deformace
Škrábance

Ke slícování
Škrábance
Střih
Opotřebení
Opotřebení

Znečištěno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla: Poznámka:	Ihned
Volnoběh motoru: Poznámka:	Pravidelný chod
Činnost motoru: Poznámka:	Správná funkce
Činnost spojky: Poznámka:	Správná funkce
Činnost převodovky: Poznámka:	Správná funkce
Řízení, vůle volantu: Poznámka:	Správná funkce
Hluk jednotlivých agregátů: Poznámka:	Bez atypických zvuků
Zvuky z výfukového systému: Poznámka:	Žádné nestandardní zvuky
Brzdové kotouče a obložení: Poznámka:	V dobrém stavu
Zápach v interiéru: Poznámka:	Žádný zápach
Předchozí poškození (vizuální lícování dílů): Poznámka:	Lícování dílů karoserie s drobnými odchylkami

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Viko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Přední nárazník - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Mřížka P nárazníku střední - Ke slícování
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




6 Hrana PP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Hrana PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Zadní nárazník - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Odrážka LZ - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Viko zavazadlového prostoru - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 B sloupek levý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Spojler P nárazníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Loketní opěrka zadní - Ke slícování
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Těsnění LP dveří - Střih
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Výplň LP dveří - Opatření

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Tlačidlo start stop - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21