

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT521GU	VIN:	WBA35BG090N081144
Model vozidla:	BMW X3 (G01) (12.2017)	Provedení:	X3 xDrive20d AT
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1995
Maximální výkon (kW):	140	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-03-29	Platnost tech. kont. do:	2027-03-20
Platnost měření emisí do:	2027-03-20	Stav tachometru:	175031 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 124 µm; LP blatník 121 µm; LP dveře 125 µm; LZ dveře 123 µm; LZ bok 119 µm; Z víko 125 µm; PZ bok 126 µm; PZ dveře 121 µm; PP dveře 124 µm; PP blatník 125 µm; Střecha 121 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), ABS (protiblokovací systém), Alarm, Protiprokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Polokožený), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	245/50 R 19	Zimní	7
Pneu PP	Hankook	245/50 R 19	Zimní	7
Pneu LZ	Hankook	245/50 R 19	Zimní	7
Pneu PZ	Hankook	245/50 R 19	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-04-04

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

5

Interiér (vnitřní prostor)

6

Poškozený díl

Víko motoru

Přední nárazník

Poznámka: Deformacia zastriekana sprejom

Dveře zadní pravé

Víko zavazadlového prostoru

Zadní nárazník

Navigace

Poznámka: Poskodeny pristrojovy panel drziak prilepeny ku displeju zo zadnej strany Reálne náklady na opravu náhradných dielov budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA

Druh poškození

Deformace

Deformace

Deformace

Deformace

Skrábance

Nadstandardní prvek

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla: Poznámka:	Okamžitě
Volnoběh motoru: Poznámka:	Pravidelný chod
Činnost motoru: Poznámka:	Správná funkce
Činnost spojky: Poznámka:	Správná funkce
Činnost převodovky: Poznámka:	Správná funkce
Řízení, vůle volantu: Poznámka:	Správná funkce
Hluk jednotlivých agregátů: Poznámka:	Bez atypických zvuků
Zvuky z výfukového systému: Poznámka:	Žádné nestandardní zvuky
Brzdové kotouče a obložení: Poznámka:	V dobrém stavu
Zápach v interiéru: Poznámka:	Žádný zápach
Předchozí poškození (vizuální lícování dílů): Poznámka:	Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Víko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Deformacia
zastriekana sprejom



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2




3 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **3**



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Viko zavazadlového prostoru - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Navigace - Nadstandardní prvek

6 Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: Poškozeny prístrojový panel držiak prilepený ku displeju zo zadnej strany. Reálne náklady na opravu náhradných dielov budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6