



BMW 5er

530i xDrive Touring Aut.

| | |
|---------------------|-------------------|
| FIN | WBA51BM000CL09326 |
| Kilometerstand | 38.391 km |
| Erstzulassungsdatum | 21.07.2022 |

AUFTRAGSDetails

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|
| Begutachtungsdatum | 17.09.2025 11:05:45 | Inspektionsort | BCA Neuss |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|

FAHRZEUGINFORMATIONEN

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FIN | WBA51BM000CL09326 | Antriebsart | Allrad |
| Kilometerstand | 38.391 km | Getriebe | Automatik |
| Fahrzeugart | Kombi | Gänge | 8 |
| Anzahl Türen | 5 | Interieurfarbe | Braun |
| Erstzulassungsdatum | 21.07.2022 | Fahrzeugfarbe | Dunkelblau |
| Kraftstoffart | Hybrid Benzin | Fahrzeugkategorie | Personenkraftwagen |
| Marke | BMW | Metallic-Lackierung | Ja |
| Modell | 5er | Polsterart | Leder |
| Gesamtanzahl der Sitze | 5 | | |

DOKUMENTE UND WARTUNG

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------|----|
| Anzahl Schlüssel gesamt | 2 | Originalschlüssel | Ja |
| Euro-Aufkleber | Ja | Betriebsanleitung | Ja |

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Anhängerkupplungstyp | Keine Anhängerkupplung | Klimaanlagentyp | Klimaanlage auto. |
| Anzahl der Ladekabel (Normalladung) | 0 | Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden | Ja |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Anzahl der Ladekabel (Schnellladung) | 0 | Multifunktionslenkrad | Ja |
| Art des Navigations-Datenträgers | HD | Navigation | Ja |
| Dachreling | Ja | Scheinwerfertyp | Scheinwerfer LED |
| Einparkhilfe hinten | Ja | Schiebedach elekt. | Ja |
| Einparkhilfe vorn | Ja | Sitzheizung vorne | Ja |
| Elektrisch verstellbare Sitze VL | Nein | Tempomat | Ja |
| Elektrisch verstellbare Sitze VR | Nein | | |

BEREIFUNG

Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Vorne | Links | 5,0 mm | Bridgestone | 245/45 R 18 100 Y | Sommer | Aluminium | - |
| Vorne | Rechts | 5,0 mm | Bridgestone | 245/45 R 18 100 Y | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Links | 6,0 mm | Bridgestone | 245/45 R 18 100 Y | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Rechts | 5,0 mm | Bridgestone | 245/45 R 18 100 Y | Sommer | Aluminium | - |

Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|-----|----------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| - | - | 6,0 mm | Pirelli | 245/45 R 18 100 V | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 7,0 mm | Pirelli | 245/45 R 18 100 V | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 6,0 mm | Pirelli | 245/45 R 18 100 V | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 7,0 mm | Pirelli | 245/45 R 18 100 V | Winter | Aluminium | - |

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Stoßfänger vorne



| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >15 cm - 20 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



3 | Windschutzscheibe

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Riss |
| Schweregrad | Erssetzen |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung >1cm in Zone B



4 | Seitenwand hinten links

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Delle(n) |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



5 | Kotflügel vorne rechts

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



6 | Außenspiegel Gehäuse rechts

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Kratzer |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



7 | Aussenspiegel Blinker rechts

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Gebrochen |
| Schweregrad | Erssetzen |
| Reparaturmethode | Erssetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Innenschäden



1 | Innenraum

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Typ | Deformiert |
| Schweregrad | Unbekannt |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

839,90 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

WSS Austausch

Fahrzeugbilder

