

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2AXU574 (chassisnr: WBA5W71030FL38000)

Dit is een BTW auto



BMW 3-SERIE SEDAN 316DA

Km-stand	121544 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1615 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Achter	Aantal deuren	4
Datum eerste toelating	01-09-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	285 cm
		Vermogen	90 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	119 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee, wassen	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja
Dorpels beschadigd	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Overig	225/50 R17
RV	4 mm	Zomer	Overig	225/50 R17
LA	5 mm	Zomer	Overig	225/50 R17

RA 5 mm Zomer Overig 225/50 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Portier linksvoor

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Portier linksachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Spiegelkap rechts

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Spotrepair



Deel:

Vloermatten achter

Omschrijving:

Manco

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Dorpel rechts

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto