

**BMW 3er****320E AUT.**

FIN

WBA5Y91040FL78589

Kilometerstand

88.335 km

Erstzulassungsdatum

02.09.2021

AUFTAGSDATALS

Begutachtungsdatum

01.10.2025 10:29:18

Inspektionsort

Schlosser Mücke

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBA5Y91040FL78589
Kilometerstand	88.335 km
Fahrzeugart	Limousine
Anzahl Türen	4
Erstzulassungsdatum	02.09.2021
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Marke	BMW
Modell	3er
Gesamtanzahl der Sitze	5

Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe	Automatik
Gänge	8
Interieurfarbe	Schwarz
Fahrzeugfarbe	Grau
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Teilleder

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2
Euro-Aufkleber	Ja

Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1

Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelkabine	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Wartungshistorie	16/04/2024,67294
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Bridgestone	225/45 R 18 95 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Bridgestone	225/45 R 18 95 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Bridgestone	255/40 R 18 99 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Bridgestone	255/40 R 18 99 Y	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Reifen hinten links

Typ	Riss
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Alufelge glanzgedreht vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Reifen vorne rechts

Type	Riss
Schweregrad	Ersatz
Reparaturmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Alufelge glanzgedreht hinten rechts

Type	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersatz
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

2.300,84 €

Fahrzeugbilder

