

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2AVQ780 (chassisnr: WBA6L31000FL49803)

Dit is een BTW auto



BMW 3-SERIE TOURING 318DA M SPORT

Km-stand	130138 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1705 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Achter	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	05-08-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	285 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	127 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie anders (af fabriek), Audio optie anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	☒ Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Pirelli	225/45 R18
RV	4 mm	Zomer	Pirelli	225/45 R18
LA	4 mm	Zomer	Pirelli	255/40 R18

RA 4 mm Zomer Pirelli 255/40 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Scherp rechtsachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenlag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Geoxideerd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto