


Voertuig gegevens					
Chassisnr.	WBA6L3104 0FJ56523	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	BMW	Kenteken	2BAG570	Km stand	93 549 km
Model	Serie 3 Touring				

Inspectie gegevens					
Aankomstdatum	13-03-2025	Inspectienummer	6094072	Inspectiedatum	24-04-2025
Toewijzingsdatum	13-03-2025	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires	Verwijderbare items	Documentenlijst
	Gevarendriehoek ✓	Map voor autopapieren ✓
	Veiligheidsvest ✓	Handleiding ✓
	Kofferafdekking ✓	Reservesleutel ✓
	Brandblusser ✓	Sleutel ✓
	Afneembare trekhaak ✓	gelijkvormigheidsattest ✓
		Kentekenbewijs ✓

Banden			
Hankook 225/50/17 W All seasons 4.0 mm		Hankook 225/50/17 W All seasons 4.0 mm	
Hankook 225/50/17 W All seasons 5.0 mm		Hankook 225/50/17 W All seasons 5.0 mm	

Type							
1		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
2		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Stoelzitting stof	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	30,00€	Brutokosten	30,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	30,00€	Nettokosten	30,00€
4		Onderdeel	Dorpelbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	2,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	150,00€	Brutokosten	230,00€
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	1,00	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	80,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	230,00€
6		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	1,25	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	171,00€
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	1,20	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	96,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	171,00€
7		Onderdeel	Stoelzitting stof	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	30,00€	Brutokosten	30,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	30,00€	Nettokosten	30,00€
8		Onderdeel	Stoelzitting stof	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	30,00€	Brutokosten	30,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	30,00€	Nettokosten	30,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	491,00€	Afschrijving	-	Nettoprijs	491,00€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

Samenvatting van de arbeidskosten


	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	60,00€	5,25	315,00€	-	-	315,00€
Spuutwerk	80,00€	2,20	176,00€	-	-	176,00€
Materiaal	80,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	0,00€	-	-	0,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder

de vlemminck



24-04-25 08:26