

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2AVH327 (chassisnr: WBA6L31040FL47116)

Dit is een BTW auto



BMW 3-SERIE TOURING 318DA

Km-stand	105827 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1705 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Achter	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	03-08-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	276 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	126 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Hankook	225/50 R17
RV	4 mm	Zomer	Hankook	225/50 R17
LA	3 mm	Zomer	Hankook	225/50 R17

RA 3 mm Zomer Hankook 225/50 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steen­slag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Kras
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto