

Voertuiggegevens

Merk **BMW** Kentekenplaat **K830PB**
Model **3-Serie Touring** 1e **26/01/2021**
tenaamstelling
Versie **330e**
Chassisnummer **WBA6N31090FK77011**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **113014**

Datum & plaats van inspectie

Datum 22/05/2025 7:30:09
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6103668 1	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6103668 2	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6104320 2	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
6103668 0	Deur V R	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten			Niet doorbelast
6103667 7	Deur V L	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten			Niet doorbelast
6103667 8	Voorruit	Steenslag	Glasherstel			Niet doorbelast
6103667 9	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61036681	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
			

61036682	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
			

61043202	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen
			

61036680	Deur V R	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten
			

61036677	Deur V L	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten
			

61036678	Voorruit	Steenslag	Glasherstel
			

61036679

Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

