



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12050179
Berichtsnummer :	0000000832832-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	S-DS 190E		

### Fahrzeugdaten

#### BMW Baureihe 3 Touring .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WBA6N31090FK89949</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>99999 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>17.02.2021 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>28.03.2025 Düren</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>000//5CYZ</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1998 ccm / 135 kW (184 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>BLACK SAPPHIRE METALLIC</b>	Lackart:	<b>Metallic</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder/Alcantara</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>90801 / 14.11.2024</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>225/50/R17/98 3 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>225/50/R17/98 3 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>225/50/R17/98 2 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>225/50/R17/98 2 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>225/45/R18/95 3 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>225/45/R18/95 3 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>255/40/R18/99 3 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>255/40/R18/99 3 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Ablage-Paket
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- 
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Wegfahrsperre
- M Sport
- Nebelscheinwerfer LED
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)
- Scheinwerfer LED
- Service-System: eDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- 
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Servolenkung Servotronic

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination</li><li>• Sportsitze vorn</li><li>• Start/Stop-Anlage (Funktion)</li><li>• Warndreieck</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sport-Fahrwerk (M-Technic)</li><li>• Start-Stop-Knopf</li><li>• Uni-Lackierung</li><li>• Licht- und Regensensor</li></ul> |
|---|---|

#### Sonderausstattung

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)</li><li>• Bedienelemente galvanisiert</li><li>• Business-Paket Professional</li><li>• Gepäckraum-Paket</li><li>• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect</li><li>• Metallic-Lackierung</li><li>• Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)</li><li>• HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Außenspiegel schwarz hochglänzend</li><li>• Bremsanlage M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)</li><li>• Fahrassistenz-System Fernlichtassistent</li><li>• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&amp;Go-Funktion</li><li>• Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)</li><li>• Parkassistent-Paket</li><li>• Sonnenschutzverglasung</li></ul> |
|--|--|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
1.	Motorhaube                Kratzer
2.	Stoßfänger Vorne        Verformt (leicht)
3.	Stoßfänger Vorne        Kratzer
4.	Tür Vorne - Links      Kratzer
5.	Tür Hinten - Links     Kratzer
6.	Seitenwand - Hinten - Links                        1 Delle
7.	Seitenwand - Hinten - Links                        Kratzer
8.	Türeinstieg Hinten - Links    Verformt (leicht)
9.	Felge Hinten - Links     Kratzer
10.	Heckklappe                Kratzer Ab 60mm
11.	Heckklappe                1 Delle
12.	Stoßfänger Hinten      Kratzer
13.	Seitenwand - Hinten - Rechts                      2 Dellen
14.	Türeinstieg Hinten - Rechts                      Kratzer
15.	Tür Vorne - Rechts      Verformt (leicht)
16.	Tür Hinten - Rechts     Kratzer
17.	Dach                      Kratzer
18.	Felge Hinten - Rechts   Kratzer
	<b>Karosserie innen</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>
19.	Wischerarm Hinten      Fehlt
	<b>Sonstiges</b>
	<b>Bauteil</b> <b>Schaden</b>

20.	Dachreling Rechts	Kratzer
21.	Sommerfelge 1 Vorne	Kratzer
22.	Sommerfelge 2 Vorne	Kratzer
23.	Sommerfelge 3 Hinten	Kratzer

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel




Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube  
Kratzer



1. Motorhaube  
Kratzer



2. Stoßfänger Vorne  
Verformt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne  
Verformt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne  
Verformt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne  
Verformt (leicht)




3. Stoßfänger Vorne  
Kratzer



4. Tür Vorne - Links

Kratzer




5. Tür Hinten - Links

Kratzer



6. Seitenwand - Hinten - Links

1 Delle



4. Tür Vorne - Links

Kratzer



5. Tür Hinten - Links

Kratzer



7. Seitenwand - Hinten - Links

Kratzer



8. Türeinstieg Hinten - Links  
**Verformt (leicht)**



8. Türeinstieg Hinten - Links  
**Verformt (leicht)**



9. Felge Hinten - Links  
**Kratzer**



10. Heckklappe  
**Kratzer Ab 60mm**



10. Heckklappe  
**Kratzer Ab 60mm**



10. Heckklappe  
**Kratzer Ab 60mm**



11. Heckklappe  
1 Delle



13. Seitenwand - Hinten - Rechts  
2 Dellen



15. Tür Vorne - Rechts  
Verformt (leicht)



12. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



14. Türeinstieg Hinten - Rechts  
Kratzer



15. Tür Vorne - Rechts  
Verformt (leicht)



16. Tür Hinten - Rechts

Kratzer



17. Dach

Kratzer



18. Felge Hinten - Rechts

Kratzer



19. Wischerarm Hinten

Fehlt



20. Dachreling Rechts

Kratzer



20. Dachreling Rechts

Kratzer



20. Dachreling Rechts  
Kratzer




20. Dachreling Rechts  
Kratzer



20. Dachreling Rechts  
Kratzer



21. Sommerfelge 1 Vorne  
Kratzer



22. Sommerfelge 2 Vorne  
Kratzer



23. Sommerfelge 3 Hinten  
Kratzer