



BMW 2-Serie Gran Tourer: H710BV

Chassisnummer:	WBA6V710405P83424	Versie:	218iA Corporate Executive
1ste tenaamstelling:	8/01/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	156372	Kilowatt:	100
Carrosserie uitvoering:	MPV	Kleur carrosserie	Saphirschwarz Metallic
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Parkeersensoren V	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Elect. ramen A		Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding deels leder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						4.0
Bandenprofiel diepte V R						4.0
Bandenprofiel diepte A L						6.0
Bandenprofiel diepte A R						6.0
Bandenmaat V L					205/55 R 17 95 H	
Bandenmaat V R					205/55 R 17 95 H	
Bandenmaat A L					205/55 R 17 95 H	
Bandenmaat A R					205/55 R 17 95 H	
Type band V L					Winter	
Type band V R					Winter	
Type band A L					Winter	
Type band A R					Winter	
Bandenmerk V					264	
Bandenmerk V R					264	
Bandenmerk A L					264	
Bandenmerk A R					264	
Voorzijde	Links	205 / 55 / 17 / 95 / H /	4,0 mm	Pirelli	Winter	
	Rechts	205 / 55 / 17 / 95 / H /	4,0 mm	Pirelli	Winter	
Achterzijde	Links	205 / 55 / 17 / 95 / H /	6,0 mm	Pirelli	Winter	
	Rechts	205 / 55 / 17 / 95 / H /	6,0 mm	Pirelli	Winter	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt

Totale kosten excl. BTW	0
Interieur, Vlek, Reinigen	0,00



Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Buitenspiegel L kap, Chemische schade, Polijsten

0,00



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Scherm A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Motorkap, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Voorruit, Steenslag, Glasherstel

0,00



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Grille, Gebroken, Vervangen

0,00



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Buitenspiegel R kap, Chemische schade, Polijsten

0,00



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Band V R, Scheur, Vervangen

0,00



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen

0,00



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00

