

Voertuiggegevens

Merk	BMW	Kentekenplaat	H710BV
Model	2-Serie Gran Tourer	1e	08/01/2020
Versie	218iA Corporate Executive	tenaamstelling	
Chassisnummer	WBA6V710405P83424		
Klant	Local (NO RDV)		
Kilometerstand	156372		

Datum & plaats van inspectie

Datum	30/01/2025 14:31:19
Adres	Maltaweg
	1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Achter Links				1187,89	-356,36	831,53
56531357	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	615,61	-184,68	430,93
56531356	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	572,28	-171,68	400,60
Achter Rechts				1366,15	-409,84	956,31
56531362	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	812,28	-243,68	568,60
56531363	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	553,87	-166,16	387,71
Schades zonder groep				1760,38	-528,10	1232,28
56531369	Bumper A	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	708,46	-212,54	495,92
56531359	Voorruit	Steenslag	Glasherstel	256,05	-76,81	179,24
56531361	Grille	Gebroken	Vervangen	207,35	-62,20	145,15
56531352	Interieur	Vlek	Reinigen	185,90	-55,77	130,13
56531368	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen	178,75	-53,62	125,13
56531367	Band V R	Scheur	Vervangen	166,67	-50,00	116,67
56531365	Buitenspiegel R kap	Chemische schade	Polijsten	28,60	-8,58	20,02
56531354	Buitenspiegel L kap	Chemische schade	Polijsten	28,60	-8,58	20,02
56531360	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
56531366	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
56531355	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast
56531353	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
56531364	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	4314,42 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-1294,30 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	3020,12 €

Achter Links**56531357**

Scherm A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

**56531356**

Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

**Achter Rechts****56531362**

Deur A R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**56531363**

Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

**Schades zonder groep****56531369**

Bumper A

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**56531359**

Voorruit

Steenslag

Glasherstel



56531361

Grille

Gebroken

Vervangen



56531352

Interieur

Vlek

Reinigen



56531368

Herstellingskit banden

Ontbreekt

Vervangen



56531367

Band V R

Scheur

Vervangen



56531365

Buitenspiegel R kap

Chemische schade

Polijsen



56531354

Buitenspiegel L kap

Chemische schade

Polijsen



56531360

Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



56531366

Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



56531355

Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



56531353

Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



56531364

Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

