

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YFH443 (chassisnr: WBA6W510505S24997)

Dit is een BTW auto



BMW 2-SERIE GRAN TOURER 216DA

Km-stand	61798 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1615 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	12-08-2020	Aantal cilinders	3	Wielbasis	278 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	135 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 7	Aantal hoofdsteunen	: 7
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Nee, ruikt muf
Voorstoelen beschadigd	: Ja, gescheurd		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee, polijsten	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	All weather	Overig	205/60 R16
RV	5 mm	All weather	Overig	205/60 R16

LA	6 mm	Winter	Continental	205/60 R16	
RA	6 mm	Winter	Continental	205/60 R16	
Aantal wioldoppen/LMV					LMV
Aantal beschadigd					4
Dealer onderhouden					Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur					Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt					Nee
Technische staat					Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Interieur Omschrijving: Ernstig vervuild Gegeven oplossing: Reinigen		Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Herstellen	
Deel: Portier linksvoor Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen		Deel: Portier linksachter Omschrijving: Deukje en krasjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Scherp linksachter Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten		Deel: Sponning la Omschrijving: Deukje met lakschade Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Stoel lv Omschrijving: Gescheurd Gegeven oplossing: Herstellen		Deel: Achterklep Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten	
Deel: Bumper achter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Velg rechtsachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgreparatie	

Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Kras
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto