

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1648312
Auftrag vom: 12.02.2025 / 10:31 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020076156

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.565,00 €

Minderwerte gesamt: 1.565,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.02.2025 / 08:00 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0005 / CKI	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Van/Kleinbus	Hersteller:	BMW
Modell:	2er Gran Tourer - 218d (EURO 6d)	Erstzulassung:	13.08.2020
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2025	Anzahl Türen:	5
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1.995 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	8	Laufleistung abgelesen:	235617 km
Laufleistung geschätzt:	235617 km		

Farbe außen

Farbe außen:	MINERALGRAU	Lackart:	Metallic
---------------------	-------------	-----------------	----------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:	lag im Original vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja
----------------------------	----

Bereifung Zustand:	augenscheinlich unauffällig
---------------------------	-----------------------------

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 17,0 95 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 17,0 95 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 17,0 95 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 17,0 95 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

2. Radsatz

Bereifung zulässig:	Ja
----------------------------	----

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/55 R 17,0 95 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	205/55 R 17,0 95 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	205/55 R 17,0 95 W	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
4	205/55 R 17,0 95 W	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Letzte Inspektion (Datum):	09.12.2024	Letzte Inspektion (km-Stand):	227948
Inspektion:	regelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	1/4
<p><i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i></p>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	<p>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.</p>		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Bedienungsanleitung	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung		
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Außenspiegelgehäuse rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Einstieg hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Innenraum, Einstieg vorne links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Einstieg hinten links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand		
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen	400,00 €	400,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie		
Fahrzeugfront, Motorhaube, Dellen / Steinschlag / -schläge, Smart Repair	160,00 €	160,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung		
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung		
Vorderachse, Felge vorne rechts, Kratzer, erneuern	130,00 €	130,00 €
Hinterachse, Felge hinten rechts, verschürft, erneuern	130,00 €	130,00 €
Hinterachse, Felge hinten links, Materialabtrag, erneuern	130,00 €	130,00 €
Vorderachse, Felge vorne links, Materialabtrag, erneuern	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Felge, Kratzer, erneuern	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Felge, verkratzt, Smart Repair	130,00 €	130,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum		
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verschürft, erneuern	165,00 €	165,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 62 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.